### Tvorba schéma zapojení v KiCAD

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2021

1/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

### Obsah

- 🚺 Založení projektu
  - Příprava nového projektu
  - Přidání vlastních knihoven
- Schéma zapojení
  - Volba stránky a razítko
  - Vkládání součástek
  - Propojování vodiče a odkazy
  - Tvorba nových listů
  - Kontrola zapojení
  - Přiřazení pouzder




### Téma

- Založení projektu
  - Příprava nového projektu
  - Přidání vlastních knihoven
- Schéma zapojení
  - Volba stránky a razítko
  - Vkládání součástek
  - Propojování vodiče a odkazy
  - Tvorba nových listů
  - Kontrola zapojení
  - Přiřazení pouzder



# Nový projekt






#### Možnosti:

- ↓ Soubor ↓ Nový ↓ Projekt
- CTRL+N
- Modrá ikona notýsku úplně vlevo

4/50


Breicha (ČVUT) KiCAD Feschema

### Nový projekt



Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 5/50

### Aktivní projekt



- Vlevo se je souborová struktura projektu,
- ikony pro jednotlivé programy (Návrh schématu, Editor součástek, atd.) jsou aktivní a programy automaticky pracují s projektovými soubory.



### Zadání cest k vlastním knihovnám

#### Dva typy knihoven:


- schématické značky a
- pouzdra.

#### **Editace cest:**

- přímo z projektového menu,
- pro schématické značky z programu "Editor schémat",
- pro pouzdra z programu "Návrh DPS",

### Vždy pomocí:

↓ Předvolby ↓ Správa knihoven [součástek | pouzder]



### Zadání cest k vlastním knihovnám

### Cesty ke knihovnám jsou:

- "Globální", pak platí pro jakýkoliv projekt na daném PC,
- "Specifické pro projekt", pak se týkají jen konkrétního projektu.

V rámci předmětu B0B13KEO nebudeme nahrazovat cesty ke globálním knihovnám. Pouze je deaktivujeme a jako aktivní označíme přidané projektové knihovny.


Cesty ke knihovnám se ukládají a dají měnit editováním textových souborů:


- sym-lib-table
- fp-lib-table




8/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021






Breicha (ČVUT) KiCAD Feschema Praha, 2021



- Nastavte cetu k vlastním knohovnám
- a pomocí klávesy shift nebo ctrl vyberte všechny soubory \*.lib

Breicha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 11/50

4 D > 4 B > 4 B > 4 B >



Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 12/50

### Zadání cest k vlastním knihovnám

Všimněte si, že všechny soubory jsou zadány absolutní cestou. To může být nevýhodné, pokud s někým sdílíte projekt nebo zálohujete tento projekt na jiném počítači (GIT apod.).

Nejvhodnější způsob je zadání relativních cest pomocí systémové proměnné \${KIPRJMOD}, která ukazuje na adresář našeho projektu.

Jelikož vkládané knihovny jsou v našem případě ve stejné složce jako projekty, je nutné přepsat začátek všech cest:

 $\verb|C:\Users\brejc\Documents\002_Skola\B0B13KEO\2021\projekty\_KiCAD\$ 


na tvar:

\${KIPRJMOD}/../




13/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021




Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 14/50



Praktickou cestou je otevření projektového souboru sym-lib-table v poznámkovém bloku a provedení hromadného nahrazení textu.

4 D > 4 P > 4 B > 4 B > Breicha (ČVUT) KiCAD Feschema

Praha, 2021



## Zadání cest ke knihovnám - pouzdra

Téměř identický postup je třeba udělat ještě pro knihovny pouzder. Zde zadáváme cesty k adresářům s koncovkou \*.pretty

Při zadávání dejte pozor, at nepřidáváte tyto adresáře:

- .github
- CMakeModules,
- Obsolete,
- Sources.

Tyto adresáře jsou vždy součástí stažených knihoven a nejedná se o knihovní prvky.


Změnu absolutních cest na relativní proveďte ve vytvořeném souboru fp-lib-table.



17/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

### Zadání cest ke knihovnám - pouzdra




Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 18/50

### **Téma**

- Založení projektu
  - Příprava nového projektu
  - Přidání vlastních knihoven
- Schéma zapojení
  - Volba stránky a razítko
  - Vkládání součástek
  - Propojování vodiče a odkazy
  - Tvorba nových listů
  - Kontrola zapojení
  - Přiřazení pouzder



### Spuštění Eeschema



### Základní ovládání

### Levé tlačítko myši:

- Výběr prvků,
- tažením lze vybrat více prvků najednou,
- dvojím kliknutím lze vyvolat volbu nastavení konkrétní položky.

### Pravé tlačítko myši:


• U konkrétních prvků nabízí místní nabídku možností úprav prvku.

### Kolečko myši:

- Točení přibližuje a oddaluje,
- stisk drží stránku a je tak možné se přemisťovat po stránce tažením myši.

### Volba stránky a razítko

- Ikona stranky vlevo nahore
- ↓ Soubor ↓ Nastavení stránky



Breicha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 22/50


## Volba stránky a razítko

#### Vlevo

nastavení stránky


### Vpravo

vyplnění razítka



 Údaje na razítku je možné přenést na všechny stránky projektu po zaškrtnutí "Exportovat na další stránky".

### Volba stránky a razítko




Nastavení stránky a vyplnění razítka lze zkontrolovat v levém spodním okraji stránky Eeschema.

24/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

# Výběr a vložení součástky

- ↓ Umístit ↓ Součástka,
- svislé menu vpravo, ikona OZ,
- SHIFT + A" nebo jen "A"




## Výběr a vložení součástky

- Filtr pro vyhledávání symbolů,
- nabídka všech nebo filtrovaných symbolů,
- náhled vybraného symbolu,
- popis vybraného symbolu.

#### Filtrování

- buď zadáním počátku názvu symbolu,
- nebo lze s jistými omezeními zadat regulární výraz.

**Zkuste zadat:** 74HC, 74HC7, 74??74, 74\*74, 74\w+74 apod.



# Výběr a vložení součástky

- Po stisku "OK" se symbol vybere a je jím možné volně pohybovat po pracovní ploše,
- kliknutím levým tlačítkem myši symbol umístíme.

### Úpravy:

Pravým kliknutím myši na symbol se zobrazí nabídka úprav, z nichž nejdůležitější jsou tyto:

Klávesa	Popis
М	Přesun symbolu
V	Změna hodnoty součástky
R	Rotace, otočení symbolu
Χ	Zrcadlení podle horizontální osy
Υ	Zrcadlení podle vertikální osy
Е	Úprava parametrů symbolu
С	Kopírování, klonování, duplikování symbolu

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 27/50

# Hodnota součástky


- Hodnotu lze zapsat (změnit) po najetí myši nad součástku a stisku klávesy "V" nebo dvojím kliknutím na danou hodnotu.
- Hodnoty zapisujme ve tvaru, kde desetinnou čárku nahrazujeme písmenem označující řády.
- Typické značení řádů u rezistorů:
  - R =  $10^{\circ}$ : 0,47  $\Omega$  je ve schéma 0R47, 10  $\Omega$  je je ve schéma 10R,
  - $k = 10^3$ : 1200  $\Omega$  je ve schéma 1k2, 10000  $\Omega$  je je ve schéma 10k,
  - M =  $10^6$ : 1, 2 M $\Omega$  je ve schéma 1M2 atd.
- Typické značení řádů u kondenzátorů:
  - $p = 10^{-12}$ : 220 pF je ve schéma 220p,
  - $n = 10^{-9}$ : 1, 2 nF je ve schéma 1n2, 220 nF je ve schéma 220n,
  - $u = 10^{-6}$ : 1,2  $\mu$ F je ve schéma 1u2, 47  $\mu$ F je ve schéma 47u,
  - $m = 10^{-3}$ : 1,2 mF je ve schéma 1m2,

- (□) (□) (□) (E) (E) (E) (O)

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 28/50

# Víceprvkové symboly


- Některé symboly se skládají z několika prvků.
- V knihovně je to vidět tak, že po rozbalení jména prvku (+) se objeví další symboly pojmenované jako "jednotka A", "jednotka B" atd.
- Typickými zástupci jsou logické obvody jako je například D klopný obvod 74HC74. Každá jednotka zastupuje jedno hradlo nebo napájecí vstupy.



Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 29/50

# Víceprvkové symboly


- Do schéma zapojení bychom měli vždy vkládat všechny jednotky daného symbolu.
- Pokud klonujeme resp. kopírujeme víceprvkový symbol, pak se vždy zkopíruje aktuální jednotka.
- Jednotku daného prvku lze změnit úpravou vlastností (pravé tlačítko myši na symbolu: ↓ Vlastnosti ↓ upravit vlastnosti, nebo klávesa "e")




Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 30/50

## Propojování vodiči

- ↓ Umístit ↓ Spoj,
- svislé menu vpravo, ikona zelené čáry,
- SHIFT + W" nebo jen "W"



### Propojování vodiči



- Kliknutím levým tlačítkem zahájíme spoj,
- kliknutím mimo vývod součástky vytváříme ohyb (koleno) ve spoji,
- kliknutím na vývod součástky nebo jiný vodič se aktivní vodič připojí a ukončí.
- Uzly se vytvářejí sami, pokud vodič končí na jiném vodiči, nebo je lze přidávat z menu vpravo, ikona zeleného puntíku.

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

## Propojování globálními popisky


- Globální popisky se symbolem,
- vlastní globální popisky.

#### Ad 1.:


- Přidávat jako součástku (GND, +5V, ...),
- nebo jako symbol napájení "SHIFT + P" nebo jen "P"

#### Ad 2.:

- ↓ Umístit ↓ Globální popiska,
- svislé menu vpravo, ikona "A" v praporku.



## Propojování globálními popisky




- Globální popisky jsou viditelné ze všech listů, proto je kvůli přehlednosti používejte obezřetně.
- U napájení je vhodné použít přímo symboly s napěťovou reprezentací.

34/50


Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

## Propojování lokálními popisky

- ↓ Umístit ↓ Popiska,
- svislé menu vpravo, ikona zeleně pod škrtnutého písmena A,
- "SHIFT + L" nebo jen "L"



### Propojování lokálními popisky




- Do zobrazeného pole zapište název popisku. Popisek lze opakovaně editovat dvojím kliknutím nebo stiskem klávesy "E".
- Popisky jsou platné jen v rámci daného listu.
- Popisek lze umístit na ukončený i neukončený vodič. Neukončený vodič lze vytvořit při jeho kreslení dvojím kliknutím.


Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 36/50

#### Přidávání listů

- ↓ Umístit ↓ Hierarchický list,
- svislé menu vpravo, ikona schéma,
- SHIFT + S" nebo jen "S"



#### Přidávání listů



- Kliknutím, tažením a dalším kliknutím vytvořte blok ve schématu.
- Zapište jméno souboru a název listu.



Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 38/50

### Přidávání listů

- Do nového listu se dostanete dvojím kliknutím na vytvořený blok.
- Do kteréhokoliv místa v projektu se můžete dostat pomocí navigátoru:



Do listu o úroveň výš se dostanete ikonou s červenou šipkou:





39/50


Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

- Ve všech listech platí globální popisky,
- signály mezi listy lze vést pomocí vývodů.

#### Přidání vývodu:


- Umístit 

  Hierarchické označení,
- svislé menu vpravo, ikona písmene A mimo praporek,
- "SHIFT + H" nebo jen "H"



#### Definice vývodu:


- Název,
- orientaci není třeba nastavovat, s vývodem lze rotovat,
- styl se týká zobrazení,
- vždy nastavujte příslušný tvar, který určuje zda se jedná o vstup, výstup atd.



41/50

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021

 Obvyklou praxí je umisťování vstupů vlevo a výstupů vpravo jak pro schéma zapojení tak pro list.



 Volba tvaru (typu) propojení mezi listy je přehledná pro každého, kdo zdědí a chce pokračovat ve vašem projektu.

		۷	s	tı	ip	Ē	þ				Obousměrný⇔	
	٧	ý	s	ŧι	ip	Κ	þ				Třístavový⊘	
											Pasivní⊡	


 Propojování vývody je vhodnější než propojování globálními popisky, protože zachovává návaznost listů.


Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 42/50

- Import vývodu slouží k vztažení existujícího vývodu z podřízené stránky.
- Vyberte import a klikejte levým tlačítkem myši na vytvořený blok stránky.

#### Import vývodu:

- Umístit J Importovat hierarchické označení,
- svislé menu vpravo, ikona písmene A, listu a modré šipky.





- Vývody se postupně importují dokud některý existuje nějaký, který není viditelný.
- Při změně jména vývodu uvnitř stránky nedojde ke změně jména vývodu na bloku. To je nutné udělat ručně.

□ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶ < □ ▶

Brejcha (ČVUT) KiCAD Eeschema Praha, 2021 44/50

#### Dokončení schéma:

 Všechny nezapojené vývody součástek označte (modrým) křížkem:

Schéma zapojení



Proveďte očíslování součástek:



- Vymazat existující očíslování lze pokud ještě neexistuje návrh DPS.
- ponechat existující očíslování vždy když už jsme začali navrhovat DPS
- Spusite kontrolu zapojení:







45 / 50

Breicha (ČVUT) KiCAD Feschema Praha, 2021

- Kontrolu spustíte tlačítkem spustit,
- v horní části máte uvedenou statistiku chyb,
- ve spodní části je uveden popis chyb,
- chybové vývody jsou ve schématu označeny malou zelenou šipkou.







- První dvě chyby říkají, že jsou ve schématu napájecí vstupy, ale žádný napájecí výstup (konektor má jen pasivní vývody). Lze obejít přidáním symbolu napájecího výstupu "PWR\_FLAG".
- Druhé dvě chyby ukazují, že dané globální popisky nebyly použity k žádnému účelu. Lze je smazat.

Breicha (ČVUT) KiCAD Feschema Praha, 2021

- Jde jen o jednoduchou kontrolu spojení typů vývodů,
- kontrola neodhalí jiné chyby jako například přetížení odporů, zkrat přes nulový odpor apod.
- Pravidla kontroly lze nastavit v záložce možnosti.



## Přiřazování pouzder



# Přiřazování pouzder

- Centrální okno ukazuje součástky, ke kterým je třeba přiřadit pouzdro.
- V levém okně jsou knihovny pouzder,
- v pravém okně jsou konkrétní (filtrované) výběry pouzder.
- Výběr pouzder lze omezit čtyřmi filtry:



- Filtrace podle popisu součástky,
- filtrace podle počtu vývodů,
- filtrace podle knihovny (vybíráme vlevo),
- filtrace podle části názvu.
- V náhledu pouzdra lze zkontrolovat rozteče vývodů a další rozměry:



