
L2 = GND, L3 = GND
GND
SIG
U1
B.Cu: SIG F.Cu: SIG