

MAINS – HAZARDOUS VOLTAGE
SELV
H2
H3
H4
SW1
SW2
J2
J3
J1
J6
J7
J9
J8
coffee controller V2 120 V