


جامعة حلب في المناطق المحررة كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة



# مقرر عملي <mark>حساس المسافة</mark>

#### **HC-SR04** ultrasonic sensor

د.م. عبد القادر غزال

م. محمد نور بدوي

العام الدراسي: 2023 - 2024

المحاضرة العملية الثامنة





#### HC-SR04 مستشعر المسافة بالموجات فوق الصوتية

- هو جهاز يُستخدم لاكتشاف المسافة عن جسم ما باستخدام **تقنية الصدى الصوتي sonar**
- يتكون المستشعر من مرسلات فوق صوتية (مكبرات الصوت بشكل أساسي)، ومستقبل، ودائرة تحكم.
  - لربط مستشعر HC-SR04 بوحدة التحكم Microcontroller، يجب علينا معرفة وظيفة كل قطب في المستشعر.
  - من خلال معرفة وظيفة منافذ الإدخال والإخراج، سنكون قادرين على تحديد منافذ GPIO الخاصة بوحدة التحكم Microcontroller التي يجب استخدامها للتواصل مع HC-SR04





#### كيف يعمل الحساس HC-SR04؟



الحساس HC-SR04 يقيس المسافة باستخدام موجات فوق صوتية (غير مسموعة) بتردد 40 كيلوهرتز. تسافر هذه الموجات، مثل الموجات الصوتية عبر الهواء، وإذا كان هناك عائق أمامها، يتم انعكاسها وفقًا لزاوية سقوطها. وإذا تم وضع جسم ما بشكل متواز مع المرسل، تنعكس الموجات بزاوية 180 درجة. لذا، لقياس المسافة يجب وضع الجسم المراد اختباره بشكل متواز مع المستشعر

Vcc / +5V

Trigger

Echo Pulse

يتألف الحساس HC-SR04 من وحدتين أساسيتين، وهما مرسل فوق صوتي ووحدة استقبال فوق صوتية. تقوم دائرة الإرسال بتحويل الإشارة الكهربائية إلى موجة 40 كيلو هرتز مكونة من 8 نبضات من موجات الـ Sonar.


الإشارة الكهربائيـة المدخلـة إلـى دائـرة الإرسـال هـي إدخـال نبضـي قـدره 10 ميكرو ثانية إلى القطب Trig



#### كيف يعمل الحساس HC-SR04؟




من ناحية أخرى، تقوم دائرة الاستقبال الفوق صوتي بالاستماع إلى هذه الموجات الفوق صوتية التي تم إنتاجها من قبل دائرة المرسل.






## كيف يعمل الحساس HC-SR04؟









## كيفية تحويل المدة الزمنية إلى المسافة



Distance (S) = Speed (v) \* t //distance in meters

حيث ٧ هي سرعة الموجات الفوق صوتية في الهواء.

سرعة الموجات الفوق صوتية في الهواء تكون مساوية لسرعة الصوت والتي هي 343 م/ث (متر في الثانية).

المعادلة أعلاه ستُعطى مخرجات المسافة بواحدة المتر. ولكن إذا كنا نريد الحصول على المسافة بواحدة السنتيمتر،

علينا ضرب القيمة 340 في 100.

Distance (S) = 34300 \* t // distance in cm

الوقت المذكور يجب أن يتم قسمته أيضا على 2. لأن الموجات الفوق صوتية تسافر من المرسل إلى العائق، ثم تعود لـدارة الاستقبال عبر نفس المسافة. نريد أن نجد المسافة بين HC-SR04 والكائن فقط. لذلك، تصبح الصيغة لحساب المسافة:

Distance (S) = 17150 \* t // distance in cm







في حالة عدم انعكاس هذه النبضات مرة أخرى، ستنتهي مهلة إشارة الصدى Echo بعد 38 مللي ثانية وستعود منخفضة.

وبالتالي فإن النبضة البالغة 38 مللي ثانية تشير إلى عدم وجود عائق داخل نطاق المستشعر.



Trigger

Transmit


Echo


38ms





اكتب كود برمجي لحساب المسافة باستخدام الحساس Ultrasonic، ثم أرسل قيمة المسافة إلى جهاز الحاسب عبر UART0









```
unsigned echo = 0;
unsigned int distancel = 0,
               distanceh = 0, distance = 0;
float disvalue = 0;
                                                         مقاطعة Int4 عند الحيمة الصاعدة لحالة القطب DDRE.B4
void Int4Rising() org 0xA
  TCNT3L = 0;
                                                        تصفير العداد وبدء عملية العد مع ضبط نسبة التقسيم على 64
  TCNT3H = 0; // clear T3
  TCCR3B = 3;
} // start T3, prescale=64
void Int5Falling() org 0xC
                                                         مقاطعة Int5 عند الجبهة الهابطة لحالة القطب DDRE.B5
  TCCR3B = 0; // stop T3
  distancel = TCNT3L;
                                                             تخزين قيمة العداد بشكل كامل في المتغير distance
  distanceh = TCNT3H << 8;</pre>
  distance = distanceh + distancel;
  echo = 1;
```





```
void main()
{ // F=16m, BuadRate 9600
  DDRE.B4 = 0; // echo (int4)
  DDRE.B5 = 0; // echo (int5),
  DDRE.B7 = 1; // trig output
  EIMSK = 0b00110000; // Enable Int4 & Int5
  SREG.B7 = 1; // Global Interrupt Enable bit
  EICRB = 0b00001011; // Int4 rising edge, Int5 falling edge
  TCCR3A = 0; // normal mode
  TCCR3B = 0; // stop timer3
  // UCSR0A=0; //flags
  UCSR0B = 0b00001000;
                                                          تفعيل عملية إرسال البيانات، ضبط حجم البيانات 8 بت
  UCSROC = 0b00000110;
                               حجم البيانات 8 بت، اتصال غير متزامن، حجم خانة التوقف على 1- Parity mode disabled ،bit
  UBRROH = 0;
  UBRROL = 103;
                                                                            Buad Rate 9600 BPS
```





```
while (1)
  PORTE.B7 = 1; // trig sensor
  Delay_us(10);
  PORTE.B7 = 0;
  while (echo == 0)
  } // wait to echo signal
  disvalue = distance * 0.0686;
  UDR0 = (char)disvalue;
  echo = 0;
  TCNT3L = 0;
  TCNT3H = 0;
 delay ms(500);
```

إرسال نبضة للقطب Trig زمنها 10µs

انتظر حتى يتم إرسال 8 نبضات بتردد 40KH

المسافة النهائية بالـ CM

إرسال قيمة المسافة إلى الحاسب بعد تحويلها إلى نوع Char

تصفير المؤقت

تأخير زمني ليتم إرسال قيمة مسافة كل نصف ثانية



## حساب قانون المسافة النهائي



disvalue = distance \* 0.0686;

يجب علينا حساب زمن كل عدّة في العداد TCNT3 بأخذ عين الاعتبار نسبة التقسيم

$$T = \frac{1}{F}$$
 =>  $T = \frac{1}{\frac{16000000}{64}}$  =>  $T = 0.000004$  [s]

Distance (S) = 17150 \* t // distance in cm بالعودة إلى قانون حساب المسافة بواحدة السنتيمتر

يكون لدينا : 0.00006 \* 17150 = 0.0686 : يكون لدينا





13

# انتهت المحاضرة