



Tel: 777 756 4192 | 777 445 4845
Av. Paseo del Conquistador #307, Col. Maravillas, Cuernavaca

No. 0344

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 05 de mayo de 2026

Técnico: Tecnico

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	RFC
Eduardo Garcia Flores	—
Teléfono	Email
7773888282	—
Dirección	
—	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	Tipo	Modelo/Año	Color
Mini	Countryman	2014	Blanco
Placas	Km	No. Serie	Presión Del/Tras
PZK-871-A	97762	—	— / — psi

SERVICIOS REALIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFACCIONES	MANO DE OBRA
	Llantas	\$0.00	\$0.00
	DOT	\$0.00	\$0.00
	Instalación	\$0.00	\$0.00
	Balanceos	\$0.00	\$0.00
	Alineación	\$0.00	\$0.00
	Reparación	\$0.00	\$0.00
	Diagnóstico	\$0.00	\$0.00
	Paquete Alineación y Balanceo	\$0.00	\$1318.97
Subtotal		\$0.00	\$1318.97
TOTAL CON IVA:			\$1,530.00

REVISIÓN DE LLANTAS

% Presión de llegada (entrada al taller)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
—	—	—	—
% Presión de salida (entrega al cliente)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
—	—	—	—

INSPECCIÓN VISUAL

Antena:	SI	Cristales:	SI	Limpiadores (Plumas):	SI
Tapones centro de rueda:	SI	Ceniceros:	NO	Espejo retrovisor:	SI
Tapetes:	SI	Carrocería sin golpes:	NO	Espejos laterales:	SI
Tapón de gasolina:	SI	Tapones de rin:	SI	Encendedor:	NO

Radio: SI

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Frenos

Balatas Del.:		Balatas Tras.:	
Disco/Tambor Del.:		Disco/Tambor Tras.:	
Líquido de frenos:		Líneas y mangueras:	

Motor

Aceite de motor:		Filtro de aire:	
Banda(s) accesorios:		Anticongelante:	
Mangueras radiador:		Batería:	
Escape:			


Suspensión

Estado suspensión:

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES

4 Llantas no sirven
Tornillos excentricos se recomienda cambiar

DIAGRAMA DEL VEHÍCULO



FIRMAS DEL CLIENTE

Autoriza el trabajo descrito:

OK

Confirma recepción del vehículo:

OK