
V_{DD}
R_D
R_D
v_o^-
v_o^+
C_L
C_L
v_{in}^+
v_{in}^-
R_S
$I/2$
$I/2$
C_S
V_{DD}
R_D
v_o
C_L
v_{in}
$R_S/2$
$2C_S$
half circuit