

V_{DD}
$L/2$
$L/2$
V_{out}^{+}
C_v
C_v
V_{out}^{-}
C_s
V_{ctrl}
C_s
b_k
M1
M2
I_{tail}
tank: L = 4 nH, Q = 16.8,
loss $R_p = Q\omega_0 L$ = 1.06 kΩ
cross-coupled pair:
$R_{in} = -2/g_m$