报警软件协议

探测器操作协议 此协议使用串口进行操作 末尾加 H 的为 16 近制数据不加的是 10 进制

2016.06.17 后所有通信加效验和, XYH=效验和=起止码之后的数之和(8位数据)

主机 COM3/PC 机接收帧头 FAH

探测器接收帧头 F5H

探测器广播接收帧头 FBH

键盘/联动模块/平板接收帧头 FCH

主机 COM1 接收帧头 F5H

主机 COM3 是总线接探测器+键盘+联动模块+平板

主机 COM1 是接 PC 机的

数据格式为: 帧头 + 字长 + 防区号/指令/数据 + 效验和每帧中的数据必须是连续的间隔超过 6MS 就认为是错误数据。

HDK 主机 COM3(发)				HDK 探测器(回)				
帧头	字	防区	指令/数据/	注释	帧头	字长	指令/数据	注释
	长	号	效验和					
FBH	3	无	0BH+	60ms 空闲				60ms 空闲指令
			XYH					
FBH	3	无	0EH/0FH	开机/关机				整体开机/关机
FBH	3	无	1AH-32H	报警时间				整体报警时间 10S850S
F5H	4	1-128	0BH+	读拉力值	FAH	6	8位数字	0-255=0-25.5KG
			XYH				4byte	数字为 00-FF 之间 4byte 代表
							+ XYH	1-4条线的公斤数
F5H	4	1-128	10H+	读全部参数	FAH	10	8 比特数据	类型,灵敏度 H,灵敏度 L,输
			XYH				+ XYH	出电压,报警时间,频率,模式,
								抗振度,效验和
F5H	4	1-128	16H+	读报警	FAH	3	01H/09H	见报警解析表
			XYH				+ XYH	
F5H	4	1-128	21H+	设防	FAH	3	01H	设防成功
			XYH				+ XYH	
F5H	4	1-128	2CH	撤防	FAH	3	02H	撤防成功
			+ XYH				+ XYH	
F5H	1	1-128		(写全部参数)	FAH	10	8 特数据+	类型
	0		XXH	灵敏度 H			XYH	灵敏度 H
			XXH	灵敏度 L,				灵敏度 L
			XXH	输出电压				输出电压
			XXH	报警时间				报警时间
			XXH	频率				频率
			XXH	模式				模式
			XXH	抗振度				抗振度

	XYH	效验和		效验和

即时报警协议

主机/PC 机 300 毫秒发 1 次 FB 03 0B 0E 信号 当探测器有报警时收到同步信号就会上传即时报警信号有主机时主机接收,无主机时 PC 机接收。

(探测器上报/主机)							
帧头	字长	报警数据	防区号百位	防区号十个位	效验和	注释	
FAH	5	02	00	03	XYH	3 防区钢绳断线/松弛报警	
FAH	5	06	00	03	XYH	3 防区入侵报警	
FAH	5	10	00	03	XYH	3 防区防拆报警	
FAH	5	11	00	03	XYH	3 防区线路过紧/故障报警	