

## **Procédure**



# Contrôle des assemblages du réseau

Numéro: GAZ-5-P2

Lieu de stockage de la version informatique : \\Nassicae1\Technique\ActivitéGaz\\
Procédure\Construction\ProcContrôleAssemblageRéseau

## Suivi document:

Version	Rédacteur	Date	Vérificateur	Date	Désignation Modifications
0	Christophe DUFOUR	9/03/2006	Christophe JOUGLET	9/03/2006	
1.0	Christophe DUFOUR	12/11/2007	Christophe JOUGLET	19/11/2007	Gestion documentaire, Modification de la fréquence des contrôles (par sondage)

Statut Document	▼ Provisoire	☐ Actif	Périmée	☐ Modification demandée
Accessibilité	Libre	□ SICAE-F	SICAE-GRD	✓ Direction ☐ Confidentiel

## Liste de diffusion interne :

Nom	Commentaire
Chargés d'affaires, Cadres d'exploitation, Exploitant délégué, Exploitant	

## Liste de diffusion externe :

Nom	Organisme	Commentaire	

# Liste des échanges et/ou Modifications :

Nom	Date	Tél	Fax	Commentaires

## 1. Résumé

Le cahier des charges RSDG 3.2 "Soudage des canalisations et branchements en polyéthylène (PE)" pris en application de l'article 11 de l'arrêté du 13 juillet 2000 précise dans son paragraphe "7. Contrôle des assemblages" :

"les spécifications de l'opérateur de réseau définissent les méthodes de contrôle des assemblages en tenant compte notamment de la nature de l'ouvrage, de sa pression maximum de service, des caractéristiques de la matière, et en particulier de :

- la nature des modes de contrôles, examen et essais retenus,
- l'étendue minimale et le mode d'échantillonnage des contrôles non destructifs sur les soudures,
- les critères d'exécution des contrôles et leur étendue
- les critères d'acceptation des assemblages,
- les compétences du personnel chargé des contrôles, examens et essais".

## 1. Procédure

La SICAE contrôlera par sondage les assemblages de réseau réalisés par l'entreprise et par elle-même.

Les agents chargés de ce contrôle devront obligatoirement être qualifié opérateurs PE conformément au cahier des charges précité.

Les agents chargés de contrôle seront identifiés par leur RLC avec pour activité particulière "contrôle des assemblages".

Le contrôle des assemblages s'effectuera sur la base des spécifications ATG B.527.9 "Modalités de qualification des opérateurs polyéthylène".

Une copie des annexes B1, B2, B3, B4 et C est jointe, pour information et support du contrôle, en annexe de la présente procédure.

Il est également joint la partie "B2.2 Electrosoudage" de "l'annexe B-Intégrité du joint obtenu par soudage" de la norme NF EN 12007-2 qui guidera le contrôleur dans sa vérification.

Tout contrôle se fera suivant les étapes listées ci-après.

## Contrôle avant soudure

- 1. Contrôle du poste de soudage
  - Contrôler la date de dernière vérification du poste,
  - Contrôler l'état du câble de connexion (aucune rallonge).

## 2. Contrôle du matériel

- Contrôle du bon état des grattoirs,
- Contrôle du bon état des coupes tube,
- Contrôle du bon état des positionneurs et redresseurs

#### Contrôle au cours de la mise en œuvre

 Se référer à l'annexe B2 des spécifications ATG B.527-9 jointe à la présente procédure.

#### Contrôle de la qualité de la soudure

 Se référer à l'annexe B paragraphe B2.2 de la norme NF EN 12007-2 jointe à la présente procédure. Toute anomalie détectée lors de chacune des étapes précitées annulera l'opération de soudage.

Tout assemblage jugé défectueux sera obligatoirement à remplacer.

Le contrôle fera l'objet d'un procès verbal joint au dossier chantier et au dossier entreprise pour le suivi de la qualité des prestations réalisées.

## <u>PJ :</u>

- Procès verbal de contrôles des assemblages du réseau,
- Spécifications ATG B.527-9 "Modalités de qualifications des opérateurs polyéthylène"
   Annexes B1, B2, B3, B4 et C,
- Norme NF-EN 12007-2 Partie "B.2.2 Electrosoudage" de "l'Annexe B Intégrité du joint obtenu par soudage".



Date du contrôle :

# PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE DES ASSEMBLAGES DU RÉSEAU

Chantier:	
Entreprise :	
Désignation et référence de l'assemblage :	
Etapes	

	Etapes	Visa/ Observations du Responsable du contrôle
B1)	Contrôle du poste de soudure + groupe électrogène	
matériel Annexe	Contrôle du grattoir	FX.
	Contrôle du coupe tube	1
Contrôle (ATG B.527-9	Contrôle du positionneur redresseur	
(AT	Contrôle tube et raccord	
5	Mise en place du positionneur	
12007 ge)	Contrôle de la coupe	nes
œuvre NF EN souda	Contrôle du grattage	ambaa.
Contrôle Mise en œuvre 327-9 Annexe B2+NF EN 1exe B.2.2 Electrosouda	Contrôle du nettoyage	
ôle Mi Annex 3.2.2 E	Contrôle de la mise en place du raccord	
Contraction Contra	Contrôle des paramètres de soudage	
Contrôle Mise en œuvre (ATG B.527-9 Annexe B2+NF EN 12007-2 Annexe B.2.2 Electrosoudage)	Contrôle du soudage	
₹.	Contrôle du temps de refroidissement	



# PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE DES ASSEMBLAGES DU RÉSEAU

Assemblage accepté : Oui   Non	
Observations:	
Nom / Signature Agent contrôlé	Nom / Signature Responsable du contrôle
SIC L'ènergie de la la	ae Sampagnes

2ème édition - mars 1997

B. 527.9

Poste de soudage groupe électrogène

## ANNEXE B1

# CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATÉRIELS (avant épreuve)

## 1. ASSEMBLAGE ÉLECTROSOUDE

Outillage	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle	
Poste de soudage	Date de la prochaine vérification	Vérification annuelle Date non échue	Fiche signalétique	
groupe électrogène	Câble	Aucune rallonge	Visuel	
Thermomètre	Exactitude	± 2° C entre – 5 et + 35° C	Certificat de vérification	
Grattoir manuel	État de la lame	Pas de blessure	Visuel	
Grattoir mécanique	État de la lame Mécanisme	Pas de blessure État général satisfaisant	Visuel	
Coupe tube	État de l'outil tranchant Mécanisme	Pas de blessure État général satisfaisant	Visuel	
Positionneur Redresseur	Géométrie Mécanisme	Pas de déformation État général satisfaisant	Visuel	

## 2. ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Outillage	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle
Clé dynamométrique	Géométrie	État général satisfaisant	Visuel

## 3. MATÉRIELS

Matériels	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle
Tube .	Non péremption	Moins de 2 ans	Visuel
Raccord	Non péremption	Moins de 4 ans	Visuel

## ANNEXE B2

## CONTRÔLES À RÉALISER AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE

## 1. ASSEMBLAGE ÉLECTROSOUDÉ

Phase de mise en œuvre	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle
Mise en place du positionneur	Adaptation aux tubes et accessoires	Alignement, maintien, redressement	Visuel
Coupe	Angle de coupe (1) (perpendicularité)	Annexe B3	Equerre Réglet
	Qualité	Grattage uniforme	Visuel
Grattage	Dimensions de la zone grattée	Dimensions du raccord + 1 cm a minima de chaque côté	Visuel
	Nature du solvant	Accepté par un distributeur de gaz	Références commerciales
Nettoyage	Support du solvant (chiffon)	Propre, sec, non pelucheux	Visuel
	Évaporation	Évaporation totale	Visuel
Repérage de la longueur d'emboîture (manchon)	Longueur de l'emboîture	Longueur d'emboîture du raccord	Mètre
	Marquage sur les deux extrémités de tube	Centrage du raccord par rapport aux deux repères	Visuel
	Humidité	Absence d'humidité	Visuel
Mise en place	Ovalisation du tube (cas du manchon)	Coulissement sinon désovalisation	Manuel
du raccord	Espace entre les deux tubes ou mise en butée (1) (cas du manchon)	Annexe B4	Réglet
Mise en place de la prise de branchement	Position de la prise	Mode opératoire du fabricant	Visuel
Daine de te	Emplacement quand il existe	Tube	Visuel
Prise de température	Valeur de la température	Entre - 5° C et 35° C	Thermomètre, sonde
Correction d'énergie (si nécessaire)	Pourcentage de correction affiché	Indications du fabricant	Correspondance Affichage/Documer du fabricant

Phase de mise en œuvre	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle	
Paramètres de soudage	Affichage (si nécessaire)	Indications du fabricant	Correspondance Affichage/Document du fabricant	
	Lecture du code barre de l'accessoire	Démarrage du cycle	Afficheur du poste	
Soudage	Témoins lumineux s'ils existent	Pas de témoin de défaut allumé	Visuel	
	Déroulement du cycle	Message de fin de cycle (s'il existe) Pas de fumée Pas d'éjection de matière Aucun arrêt prématuré	Afficheur du poste Visuel	
Temps de refroidissement	Inscription de l'heure de fin de refroidissement	Présence de l'inscription	Visuel	
	Respect du temps de refroidissement	Maintien du positionnement	Visuel	
Perçage de la prise (2)	Perçage	Mode opératoire Visuel du fabricant		

<sup>(1)</sup> Pour ces points, le représentant de l'organisme agréé vérifiera que les modalités et résultats des contrôles réalisés par le candidat sont en conformité avec les annexes B3 et B4.

(2) Le perçage est réalisé après le contrôle d'étanchéité.

## 2. ASSEMBLAGE MÉCANIQUE


Respect des modes opératoires, correspondant aux modèles des raccords, tels qu'ils sont décrits dans les notices des fabricants.

2ème édition - mars 1997

B. 527.9

## ANNEXE B3

Perpendicularité de la coupe du tube PE.



Valeurs de a maximales admissibles (mm).

Diamètre extérieur	20	63	
а	2	3	


2<sup>ème</sup> édition - mars 1997

B. 527.9

## ANNEXE B4

Espace maximal e admissible entre les tubes.

Diamètre (mm)	63
e (mm)	7



B. 527.9

## ANNEXE C

# CONTRÔLES À RÉALISER APRÈS LA MISE EN ŒUVRE

#### 1. ASSEMBLAGE ÉLECTROSOUDÉ

Élément	Points à contrôler	Critères	Moyens de contrôle	
	Témoins de fusion	Apparition des témoins	Visuel	
Raccord	Déformation du raccord	Aucune déformation externe	Visuel	
	Écoulement externe de la matière	Aucun écoulement	Visuel	
Tube	Aspect du tube	Aucune déformation externe	Visuel	
Assemblage	Rinçage après essai d'étanchéité	Absence de trace de produit mousant	Visuel	

## 2. ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Contrôle visuel des poins suivants :

- état du tube PE au niveau de l'emboîtement du raccord,
  montage correct des pièces du raccord,
  état de l'assemblage,

- absence de trace de produit moussant après essai d'étanchéité et rinçage de l'assemblage.




Figure B.7

## B.2.2 Électrosoudage

#### B.2.2.1 Manchon électrosoudable

## B.2.2.1.1 Alignement des tubes

Il convient de vérifier que les tubes et les raccords ont été correctement alignés conformément aux procédures écrites relatives au raccordement.

## B.2.2.1.2 Grattage

Il convient de vérifier qu'un grattage efficace a été effectué sur toute la circonférence (Figure B.8) conformément aux procédures écrites relatives au raccordement.

Il convient que l'on constate des traces nettes de grattage de chaque côté du manchon. Il est recommandé de procéder à un contrôle de la partie inférieure du tube.




Figure B.8

Page 7 sur 10

#### EN 12007-2:2000

#### B.2.2.1.3 Emboîtement

Il convient de vérifier la présence de marquages de profondeur d'emboîtement afin de vérifier si la pénétration complète du tube ou d'un bout mâle a été réalisée (Figure B.9).




Figure B.9

#### B.2.2.1.4 Matériau fondu

Il convient de vérifier que le matériau fondu provenant du cycle de soudage ou des spires chauffées ne sort pas en dehors des limites du raccord (Figure B.10).




Figure B.10

#### B.2.2.1.5 Indicateurs de chauffe

Une fois le soudage effectué, si le raccord est conçu avec des indicateurs de chauffe, il convient que la position de ces derniers soit conforme aux instructions du fabricant (Figure B.11).




Figure B.11

#### B.2.2.1.6 Temps de refroidissement

Il estre compandé de ne pas retirer le positionneur avant la fin du temps de refroidissement.

## B.2.2.1.7 Position des spires électriques

Il convient qu'aucun déplacement anormal des spires électriques ne se produise après le soudage.

#### B.2.2.2 Selle ou prise de branchement

#### B.2.2.2.1 Grattage

Il convient de vérifier qu'un grattage efficace a été effectué sur l'intégralité de la zone de soudage, conformément aux procédures écrites de raccordement (Figure B.12). Lorsque la zone de soudage englobe toute la circonférence du tube, il convient de procéder à un contrôle de la partie inférieure du tube.




Figure B.12

#### B.2.2.2.2 Contrôle visuel

Il est recommandé que le fût de la selle soit perpendiculaire à l'axe de la conduite de distribution.

Il est aussi recommandé que le raccord n'appuie pas sur le tube.

Il convient que le matériau fondu ne dépasse de la selle en aucun point (Figure B.13).




Figure B.13

#### B.2.2.2.3 Indicateurs de chauffe

Si le raccord comporte des indicateurs de chauffe, il est recommandé que leur position soit conforme aux instructions du fabricant une fois le soudage terminé (Figure B.11).

EN 12007-2:2000

#### B.2.2.2.4 Temps de refroidissement

Lorsqu'un positionneur spécial est nécessaire pour des selles ou des prises de branchement, il convient de ne pas le retirer et de ne pas toucher les assemblages tant que le temps de refroidissement défini dans la procédure de soudage n'est pas écoulé.

## **B.2.3** Accessoires de montage

Il convient que l'utilisation d'accessoires de montage n'entraîne pas de dommages significatifs sur les surfaces de tube adjacentes à l'assemblage.

EXEMPLE positionneurs de tubes.

		*
•		
		0