# Versuch 2: Interferometer

# Team 4-11: Jascha Fricker, Benedict Brouwer

## 9. März 2023

# Inhaltsverzeichnis

	$Th\epsilon$	eorie
	2.1	Ganghöhenbestimmung
	2.2	Brechungsindex Luft
	2.3	Brechungsindex Plexiglas
	Erg	rebnisse
	3.1	Ganghöhe
		Brechungsindex Luft

## 1 Einleitung

Interferometer werden im der Messtechnik für viele verschiedene Aufgaben benutzt. Das Micherlson-Interferometer ist eines der bekanntesten Arten von Interferometer, welches unter anderem beim Michelson-Morley Experiment zum Bestimmung der Äther-Geschwindigkeit benutzt wurde. In diesem Versuch benutzen wir es um den Brechungsindex von Plexiglas und Luft zu bestimmen.

#### 2 Theorie

#### 2.1 Ganghöhenbestimmung

Mithilfe der Formeln

$$\Delta s = \frac{N \cdot \lambda}{2} \tag{1}$$

4 kann man die Verschiebung des Spiegels  $\Delta s$  durch die Anzahl der Maxima N und berechnen. Für die Ganghöhe wollen wir den Abstand pro Einheit

$$g = \frac{\Delta s}{\Delta x} = \frac{N\lambda}{2\Delta x} \tag{2}$$

haben, wobei x Anzahl der Umdrehungen ist.

#### 2.2 Brechungsindex Luft

Mit folgenden Formeln sind Brechunginde<br/>xn, Druck pund Anzahl gezählter Maxim<br/>a ${\cal N}$ verknüpft

$$N \cdot \lambda = 2l \cdot \Delta n \tag{3}$$

$$n = 1 + \frac{\chi}{T}p\tag{4}$$

$$N \cdot \lambda = 2l \cdot \frac{\chi}{T} \Delta p \tag{5}$$

wobei l die Länge der evakuierbaren Kammer ist.

## 2.3 Brechungsindex Plexiglas

Durch Drehung der Plexiglsscheibe mit Dicke d um Winkel  $\alpha$  kann der Brechungsindex n bestimmt werden.

$$N \cdot \lambda = 2 \cdot h \cdot \left(1 - n - \cos(\alpha) + \sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)}\right) \tag{6}$$

$$tan(\alpha) = \frac{x+c}{d} \tag{7}$$

wobei N die Anzahl an Maxima x die Länge der Schraube und d der Abstand der Schraube vom Drehpunkt ist.




Abbildung 1: Druckabhängigkeit Brechungindex

# 3 Ergebnisse

### 3.1 Ganghöhe

Aus den gemessenen Daten lässt sich eine Ganghöhe des Spiegels von

$$g = 19.03(9)$$
nm (8)

pro Einheit Schraubendrehung bestimmen. Als Fehler wurden wegen der analogen Messung eine Ungenauigkeit von 0.21 Einheiten angenommen.

#### 3.2 Brechungsindex Luft

Durch einen Fit der Formel 4, wie im Graphen ?? gezeigt, kann die Proprtionalitätskonstante

$$\chi = 7,52(11) \cdot 10^{-10} \text{K Pa}^{-1} \tag{9}$$

zwischen Druck und Brechungsindex bestimmt werden. Berücksichtigt wurden Unsicherheiten beim Luftdruck und bei der Temperatur.

### 4 Diskussion