

A 104 Steubenplatz / Bleichstraße

Legende

Signalmast mit Ausleger ①0 Signalmast mit Nummer

[0]provisrischer Signalmast

(2) Blindensignalgeber auf Anforderung

③ Blindensignalgeber LS O Leuchtsäule

VLS o Verkehrsleitsäule

FG-Signalgeber 2-feldig mit FG/Rad-Symbolik

FG-Signalgeber 2-feldig Kfz-Signalgeber 3-feldig

Kfz-Signalgeber 3-feldig mit Pfeilsymbolik

ÖV = Signalgeber Q = Quittungssignal

FG - bli.

(5) Signalgruppenbezeichnung

D12

Stg = Steuergerät \boxtimes MP = Meldepunkt

Schlüsseltaster

Anforderungstaster für Blinde

Anforderungstaster für Blinde + Vibration

Vibration

Anforderungstaster FG + Blinde

Anforderungstaster FG + Blinde + Vibration

 \rightarrow Anforderungstaster FG + Vibration

Anforderungstaster FG

Teilknoten

Video-Erfassungsfeld

Induktionsschleifen D3 und D4

► V1 Video-Detektor

sind defekt (Juni 2014)

Nr. 306

Nr. 205

Nr. 206

Nr. 267

Nr. 209-30

Nr. 222-20

Nr. 605-24

ı			FV11/1													
			FV8/1													
ı	Sigr	nal-	FV2/1													
	grup	ope	FV8									FG31/1				
			FV5									FG41/1				
			FV2							FG32		FG35				
		ROT GELB GRÜN				49 49 49	ø 300	akust. Frei- gabe	ROT GRÜN		ROT GRÜN ROT GRÜN		GELB	★ Ø 300	Ø 300	S WEISS
			LED					+ takti. Signal		LED		LED				

Nr.	Änderung	Datum	Name	
1.	Inbetriebnahme der Anlage am 14.08.2013	20.08.13	Ha/Ma	
2.	Mastnummern ergänzt, Induktionsschleifen D3 und D4 sind defekt	26.06.14	Machat	

<u> </u>	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Steubenplatz / Bleichstraße							
Stichwort LSA	A 104	M = 1:500	23.05.2013					
Genehmigt		geändert geändert						
Geprüft Hai	rtmann	Entworfen	Gezeichnet Machat					