## 温升测试设备基本要求

## 基本要求:

- 1. 连续(4H以上)同时监控至少8个点位温度
- 2. 测温精度≥0.1℃
- 3. 温度曲线及数据可查看,可导出

## 配件:

- 1. 多路温度记录仪(带采集模块,至少8路)
- 2. 匹配的热电偶K/T/J型(可单独购买)
- 3. 热电偶粘接剂



