


Ombro — 2 junta(s)

Torso branco recebe a lingueta do braço superior.


vão 5,4

1. Corte local montado — estruturas, ferragens e vazios reais



Lingueta 4,8 | orelhas 3,0 cada | folga 0,3 por lado | furo Ø3,3

2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel
E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.

As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.


Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.

Cotovelo — 2 junta(s)

Suporte do braço superior recebe a lingueta do antebraço.


vão 5,4

1. Corte local montado — estruturas, ferragens e vazios reais



Lingueta 4,8 | orelhas 3,0 cada | folga 0,3 por lado | furo Ø3,3

2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel

E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.


As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.

Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.

Punho — 2 junta(s)


Suporte menor de raio 4,5 mm; mesma largura

1. Corte local montado — estruturas, fechos



Lingueta 4,8 | orelhas 3,0 cada | folga 0,3 por lado | furo Ø3,3

2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel

E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.

As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.


Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.

Quadril — 2 junta(s)


Pelve possui acessos rebaixados para cabeça, arruela e porca.

vão 5,4

1. Corte local montado — estruturas, ferragens e vazios reais



2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel

E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.


As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.

Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.

Joelho — 2 junta(s)


Suporte da coxa recebe a lingueta da canela.

1. Corte local montado — estruturas, 1



Lingueta 4,8 | orelhas 3,0 cada | folga 0,3 por lado | furo Ø3,3

2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel

E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.


As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.

Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.

Tornozelo — 2 junta(s)


Lingueta e sola são uma estrutura; capas das botas vão 5,4

1. Corte local montado — estruturas, 1



Lingueta 4,8 | orelhas 3,0 cada | folga 0,3 por lado | furo Ø3,3

2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte D peça móvel
E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

A lingueta entra radialmente pela abertura do suporte, sem atravessar uma orelha. Alinhe os furos e passe o parafuso em +Y. Arruelas ficam fora das orelhas. Aperte em pequenos incrementos; não deforme o suporte para eliminar a folga.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.


As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.

Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.


Pescoço — 1 junta(s)

Porca, parafuso e cabeça giram juntos; o apoio usa PTFE/PET.

1. Corte local montado — estruturas, ferragens e vazios reais



2. Cortes por peça afastados — vista explodida para identificação



A parafuso B arruela frontal/inferior C suporte Df/Dt cascos frente/trás
E arruela traseira F porca G apoio PTFE/PET (pescoço)

Abra os cascos em Y e insira a porca lateralmente pela união: o teto impede saída axial. Parafuso e arruela entram por baixo do torso. Instale o apoio deslizante; cabeça, porca e parafuso giram juntos. Trava-rosca removível de baixa resistência somente entre os metais.

Azul/laranja: identificação técnica das estruturas; capas decorativas omitidas.

Cortes do CAD, ampliados. Cotas em mm. Afastamentos explodidos não são cotas de montagem.

As seções de cada peça acompanham seu afastamento; o STEP permite examinar o recorte em 3D.

Sem ensaio físico, torque validado ou certificação de amplitude. Consulte cad/JOINTS.md.