

Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

1	a: 12 104 183 Executante Bicardo		
Número do Molde: FEO HOZ Descrição do Molde: Colon			
	Verificação	Ok	Ñ
Ferramentaria	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	*	
	Verificar conjunto de extração		
	Verificar fechamento da cavidade	× ×	
	Verificar funcionamento das placas flutuantes	×	
	Verificar funcionamento das colunas	×	
	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	7	
	Verificar sistema de refrigeração		
	Efetuar limpeza e lubrificação	7	
	Verificar Sistema de Câmara Quente	× ×	
	Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)	×	
	Verificar desgastes/calibração de gates de injeção		
	Verificar desgastes das saídas de gases do molde	X	
	Verificar desgastes de pinos do molde	*	
OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES			
Demais informações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessitem podem ser incluído na própria seqüência do <i>check-list.</i>			

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes - rev. 00,

Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva rev. 01

Inserido validação de gates de injeção – rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde - rev 03