

## Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

	a: 04/06/23 Executante Ricardo		
ún	nero do Molde: FE0376 Descrição do Molde: Empresas	20000	KZ
	Verificação	Ok	Ñ
Ferramentaria	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	+	
	Verificar conjunto de extração	y	
	Verificar fechamento da cavidade	*	
	Verificar funcionamento das placas flutuantes	*	
	Verificar funcionamento das colunas		
	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	*	
	Verificar sistema de refrigeração	7	
	Efetuar limpeza e lubrificação	*	
	Verificar Sistema de Câmara Quente	×	
	Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)	+	
	Verificar desgastes/calibração de gates de injeção	*	
	Verificar desgastes das saídas de gases do molde		
	Verificar desgastes de pinos do molde	× ,	
	OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES	7	
nais róp	informações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessitem ria sequência do <i>check-list</i> .	podem ser i	ncluído

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes - rev. 00, Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva – rev. 01 Inserido validação de gates de injeção - rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde - rev 03