

## Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

	a: Otlos/23 Executante 3: cords		
Número do Molde: FEOH89 Descrição do Molde: FEOH89			
	Verificação	Ok	N N
	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	4	
Ferramentaria	Verificar conjunto de extração	+	
	Verificar fechamento da cavidade	<b>*</b>	
	Verificar funcionamento das placas flutuantes	*	
	Verificar funcionamento das colunas	Y	
	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)		
	Verificar sistema de refrigeração	*	
	Efetuar limpeza e lubrificação	*	
	Verificar Sistema de Câmara Quente		
	Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)	7	
	Verificar desgastes/calibração de gates de injeção	*	
	Verificar desgastes das saídas de gases do molde	*	
	Verificar desgastes de pinos do molde	+	
	OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
-			
emais a próp	s informações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessitem oria seqüência do <i>check-list</i> .	podem ser	incluído

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes – rev. 00, Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva – rev. 01

Inserido validação de gates de injeção - rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde - rev 03