

Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

Data	a: 17 104123 Executante Ricords		
Nún	nero do Molde: FEO3924 Descrição do Molde: Salaçõe	Bor	Wa ===
	Verificação	Ok	Ñ
Ferramentaria	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	+	
	Verificar conjunto de extração	2	
	Verificar fechamento da cavidade	+	
	Verificar funcionamento das placas flutuantes		
	Verificar funcionamento das colunas		
	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	×	
	Verificar sistema de refrigeração	4	
	Efetuar limpeza e lubrificação	*	
	Verificar Sistema de Câmara Quente	-+	
	Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)	4	
	Verificar desgastes/calibração de gates de injeção	K	
	Verificar desgastes das saídas de gases do molde		
	Verificar desgastes de pinos do molde	7	
OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES			
			4
	Car.		
Demais informações podem ser descritas no campo observações / ε notações ou em caso que necessitem podem ser incluído na própria seqüência do <i>check-list</i> .			

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes – rev. 00, Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva – rev. 01 Inserido validação de gates de injeção – rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde – rev 03