

## Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

	a: Ot 106 123 Executante Pricardo		
Nún	nero do Molde: FEO1993 Descrição do Molde: Piro Zo	) I	
	Verificação	Ok	Ñ
Ferramentaria	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	×	
	Verificar conjunto de extração	У	
	Verificar fechamento da cavidade	*	
	Verificar funcionamento das placas flutuantes	*	
	Verificar funcionamento das colunas	4	
	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	*	
	Verificar sistema de refrigeração	*	
	Efetuar limpeza e lubrificação		
	Verificar Sistema de Câmara Quente	*	
	Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)		
	Verificar desgastes/calibração de gates de injeção	*	
	Verificar desgastes das saídas de gases do molde	*	
	Verificar desgastes de pinos do molde	7	
	OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES		
	v.		
mais próp	informações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessitem p ria seqüência do <i>check-list.</i>	odem ser i	ncluído

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes - rev. 00, Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva -

Inserido validação de gates de injeção - rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde — rev 03