

Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

	lo 105/23 Executante Ricardo		
Número do Molde: FEOSOO Descrição do Molde: Sem			
	Verificação	Ok	Ñ
1	Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?		
	Verificar conjunto de extração	7	
\	Verificar fechamento da cavidade	7	
7	Verificar funcionamento das placas flutuantes	*	
Ferramentaria	Verificar funcionamento das colunas		
mer \	Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	4	
erra	Verificar sistema de refrigeração	7	
E	Efetuar limpeza e lubrificação	4	
\	Verificar Sistema de Câmara Quente	*	
V	/erificar camada protetora do molde (ex. PVD)		
V	/erificar desgastes/calibração de gates de injeção	*	
V	/erificar desgastes das saídas de gases do molde	*	
V	/erificar desgastes de pinos do molde		
	OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES	Y	
		10	
nais in orópria	oformações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessitem p oseqüência do <i>check-list</i> .	odem ser i	ncluído

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes – rev. 00, Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva – rev. 01

Inserido validação de gates de injeção - rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde - rev 03