

Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes

ita: 12104025 Executante Ricard 9		
imero do Molde: 750507 Descrição do Molde: 700000	torm	don
Verificação	Ok	Ñ
Foi enviado a última peça injetada para a Garantia da Qualidade analisar e fazer as considerações para a realização da manutenção preventiva?	y	
Verificar conjunto de extração	>	
Verificar fechamento da cavidade	*	
Verificar funcionamento das placas flutuantes	×	
Verificar funcionamento das colunas	×	
Verificar funcionamento da(s) gaveta(s)	*	
Verificar funcionamento das colunas Verificar funcionamento da(s) gaveta(s) Verificar sistema de refrigeração	×	
Efetuar limpeza e lubrificação	*	-
Verificar Sistema de Câmara Quente	7	
Verificar camada protetora do molde (ex. PVD)	×	
Verificar desgastes/calibração de gates de injeção	*	-
Verificar desgastes das saídas de gases do molde	7	
Verificar desgastes de pinos do molde	×	
OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES		
*		
2-		
	21	
N. C.		
nais informações podem ser descritas no campo observações / anotações ou em caso que necessiter própria seqüência do <i>check-list.</i>	m podem se	r incluído:

MANU 002 - Check-List de Manutenção Preventiva de Moldes - rev. 00,

Inserido a necessidade de avaliação da peça injetada pela GQ no momento da preventiva rev. 01

Inserido validação de gates de injeção - rev 02

Incluído validação saída de gases / verificação de desgaste dos pinos do molde - rev 03