```
/*
  I2C MODE MCU Master
 Pede 3 bytes ao Slave e imprime na consola.
 criado a 28 Abril 2016
 por Bruno Horta
 */
/**
* INCLUIR A Biblioteca Wire
#include <Wire.h>
#define WIRE SDA 4
#define WIRE_SCL 5
#define SLAVE ONE 8
void setup() {
  /*Inicia o I2C, a Biblioteca Wire para ESP,
   * nÃto permite Slave por isso apenas deixa especificar
   * os pinos SDA e SCL.
   * Caso não seja especificado nada fica por defeito
   * os pinos 2 SCA e 14 SCL
  Wire.begin(WIRE_SDA,WIRE_SCL);
  * Inicia a comunicação Serie
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  //Pede 3 bytes ao Slave
  Wire.requestFrom(SLAVE_ONE,3);
  /*Aguarda pelo fim da comunicação
   * O ciclo while tambem protege da recepção de
   * menos bytes
  while (Wire.available()){
    //lê os bytes como caracter
    char c = Wire.read();
    //Imprime na consola
    Serial.print(c);
    }
    //faz quebra de linha
    Serial.println();
}
```