

CIRCUITO OPERATIVO: LAVANDERÍA HOSPITALARIA

Especificación de Procesos y Reglas de Negocio para Clínicas Privadas (Argentina)

Este documento describe el flujo logístico, operativo y de bioseguridad para el procesamiento de textiles en instituciones de salud. Diseñado como referencia técnica estructural para el desarrollo del software de gestión de stock y trazabilidad.

ETAPA 1: ÁREA SUCIA (LOGÍSTICA DE ORIGEN Y DESPACHO)

REF	PROCESO	ESPECIFICACIÓN OPERATIVA Y DATOS CLAVE
01	Clasificación en Origen	Se genera en la habitación o quirófano inmediatamente tras el uso. Bolsa Blanca/Verde: Ropa sucia común (sin fluidos masivos). Bolsa Roja: Ropa altamente contaminada o biopeligrosa. Requiere doble embolsado. Acción del sistema: No se cuenta pieza por pieza por riesgo biológico. Se trackea la unidad "Bolsa/Precinto".
02	Recolección e Hidro-transporte	Traslado interno mediante carros plásticos estancos y cerrados, exclusivos para material sucio. Rutas y horarios específicos para evitar cruzamiento con visitas o alimentos.
03	Pesaje y Auditoría de Salida	Punto crítico de control en el depósito de sucio antes del egreso. Campos requeridos: ID_Bolsa, Tipo_Color, Sector_Origen (Piso, Quirófano), Peso_Kg, Operario_Carga. - El peso total en kilogramos es la métrica base para la posterior facturación del lavadero.
04	Emisión de Remito	Cierre del lote de salida y despacho al proveedor externo o lavadero centralizado. El sistema cambia el estado de las bolsas a "En Tránsito / En Lavado".

BARRERA SANITARIA: AISLAMIENTO ABSOLUTO FÍSICO Y PRESIÓN DE AIRE NEGATIVA

ETAPA 2: ÁREA LIMPIA (PROCESAMIENTO, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)

REF	PROCESO	ESPECIFICACIÓN OPERATIVA Y DATOS CLAVE
05	Lavado e Higienización	Procesamiento en lavadoras de barrera (doble puerta). Carga por sector sucio, descarga por sector limpio. Ciclos térmicos >70°C combinados con agentes químicos de desinfección regulados.
06	Secado y Planchado	Paso por calandras industriales de alta temperatura que realizan secado y planchado simultáneo, garantizando la eliminación de humedad residual.

REF	PROCESO	ESPECIFICACIÓN OPERATIVA Y DATOS CLAVE
07	Control de Calidad y Descartes	Inspección visual unitaria durante el doblado. • Prendas Manchadas: Se desvían al circuito automático de "Re-lavado". • Prendas Rotas/Desgastadas: Pasan a Costura o se declara la "Baja de Inventario" definitiva.
08	Recepción y Cuadre de Mermas	Ingreso de la ropa limpia empaquetada a la clínica. • <i>Control del sistema:</i> Se realiza el conteo por unidad y por peso limpio. El software debe cruzar los Kg devueltos vs. Kg enviados originalmente para detectar desvíos, robos o pérdidas en el lavadero.
09	Distribución Interna	Almacenamiento en el depósito central climatizado y despacho diario hacia los <i>offices</i> de enfermería de cada sector hospitalario según stock de seguridad.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA BASE DE DATOS

- Para lograr una alta densidad y eficiencia en las interfaces táctiles de enfermería y lavadero, se sugieren las siguientes pautas de modelado:
- **Estructura Binaria de Control:** Registrar bolsas en el ingreso (Área Sucia) y unidades en el egreso (Área Limpia). El sistema debe manejar una equivalencia promedio ponderada (Ej: 1 Sábana de Plaza ≈ 600 gramos) para alertas automáticas de inconsistencias.
 - **Control de Ciclo de Vida:** Almacenar el contador de lavados acumulados por lote o por tag individual si se utiliza RFID. Emitir alertas automáticas de obsolescencia textil para evitar el uso de sábanas que hayan perdido su capacidad de barrera antimicrobiana.