PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Disciplina: Conversão da Energia

Instrutor: Prof. Braz J. Cardoso Filho, Ph.D.

Data de entrega: 07/04/2025

Observação importante: trabalho individual

Exercício 3 - Ferromagnetismo

As características do aço elétrico M-36 são mostradas na fig. 1 abaixo.

a) A partir dos modelos para as perdas magnéticas e das características na fig. 1, separar as perdas magnéticas devidas à histerese e às correntes induzidas para o aço M-36 com laminação de 0,470 mm e 0,635 mm. Traçar as curvas de perdas totais, perdas por histerese e perdas por correntes induzidas considerando B = 1,0 T e $60Hz \le f \le 1000Hz$.

Considerações:

- Use ferramentas computacionais para obter soluções com maior exatidão.
- Fique atento quanto as escalas em que os gráficos foram dimensionados.
- Na modelagem de perdas por histerese, usar n = 2.

Importante: Atenção à exatidão dos valores numéricos.




Figura 1. Características do aço M-36.