

Variabilidad visual en las capturas reales

Condiciones observadas en una misma lámina durante la adquisición en el taller

1. Iluminación desigual



Sombra horizontal sobre la hoja y el soporte

2. Presencia del cabezal



Elementos de la máquina dentro del campo visual

3. Rotación del soporte



Cambio simultáneo de orientación y perspectiva

4. Desplazamiento en la mesa



La hoja aparece lejos de la posición nominal

La rectificación y el registro deben absorber esta variabilidad antes de segmentar los diseños.