


Proceso convencional: dos rutas independientes que convergen en el montaje manual



La coincidencia se resuelve al unir piezas preparadas por separado

Proceso propuesto: la hoja se adhiere antes del registro geométrico

