实物实验一

1.代码思路

我们将机械臂操纵单物体的过程拆分为七个状态(记作 $\{q_i\}(i=start,end,A,B,lift,lay,0)$),7个阶段。其中各状态分别解释为

- q_0 : 机械臂**初始**的直立位姿对应的关节角
- q_{start} : 机械臂**吸附**物体的位姿对应的关节角
- q_{end}: 机械臂**放置**物体的位姿对应的关节角
- $q_{A/B}$: 机械臂到达**直线槽A/B侧**的位姿对应的关节角
- q_{lift},q_{lay} : 机械臂运动过程的**中间点**, q_{lift} 表示将物块抬起的关节角, q_{lay} 表示将物块放置的关节角

流程 $q_0 o q_{start} o q_{lift} o q_A \Rightarrow q_B o q_{lay} o q_{end}$ 如此循环 (其中 \Rightarrow 是直线运动过程)

各箭头为各状态之间机械臂的移动过程,需要采用不同的路径规划方案注意:

 对于A,B两节点的关节角,需要利用世界坐标系下两状态机械臂末端吸盘的位姿坐标,再将其代入 我们自己的逆运动学求解器求得。例:

```
1 qA = iks.solve(np.array([x, y, z, r, p, y]))[:,2] # [:,2]取某组解
```

此处rpy三个角我们将其规定为 r = np.pi, p = 0, y = -np.pi/2, 以保证其在直线移动的过程中物块不会随意转动。

• 而对于其它关节角,我们利用 Robot 内置函数 syncFeedback() ,手动测出机械臂位于各状态时的 关节角并记录。

1.1 直线轨迹规划

直线轨迹规划限制的是世界坐标系下的机械臂的位姿变化。此处我们采用**分段采样法**,先将直线分段,将分段后的每个节点对应的关节角利用逆运动学求解器求得。由于分段数多,各段位姿变化都非常小,因此我们可以直接将各段的始末关节角代入 move()函数,即可让机械臂完成直线移动。

```
def splinePlanning(startPosition, endPosition):
 2
       iks = IKSolver()
       num_line_points = 1000
4
       spline_points = []
 5
       spline_kArray = []
 6
        spline_points = [(startPosition + (endPosition - startPosition) * i /
    num_line_points)
8
                         for i in range(num_line_points)]
9
10
        for i in range(num_line_points):
11
            spline_kArray.append(
12
                iks.solve(np.append(spline_points[i], [np.pi, 0, -np.pi/2]))[:,
    2])
13
            contains_nan = np.isnan(spline_kArray[i]).any()
14
            if contains_nan:
```

```
spline_kArray[i] = spline_kArray[i-1]

if spline_kArray[i].any() == np.nan:

print("res contains nan!")

return False

return spline_kArray
```

1.2 非直线轨迹规划

1.2.1 两点间五次多项式轨迹规划

五次多项式

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$$

有如下矩阵方程

```
timeMatrix = np.matrix([
2
     ΓΟ,
                                Ο,
                                         Ο,
                                                   Ο,
                                                          1],
     [time**5,
                time**4,
                              time**3, time**2, time, 1],
3
4
                                Ο,
                                                    1,
                                                          0],
      [0,
                   Ο,
                                          Ο,
5
     [5*time**4, 4*time**3,
                               3*time**2, 2*time,
                                                         0],
                                                   1,
                                                   0,
6
     ΓΟ,
                   0.
                                Ο,
                                          2.
                                                         07.
7
     [20*time**3, 12*time**2,
                               6*time, 2,
                                                   Ο,
                                                         0]
   invTimeMatrix = np.linalg.inv(timeMatrix)
10
   X = np.matrix([startPosition[i], endPosition[i], # 第i个关节角
                    startv[i], endv[i], 0, 0]).T # 填入初末角度, 角速度,
   角加速度
12 k = np.dot(invTimeMatrix, X)
```

利用矩阵求逆即可得到多项式的系数 a_i ,接着将时间t代入该多项式即可得到任意时间机械臂的位姿(即各关节角的大小

1.2.1 三点间五次多项式轨迹规划


适用于将 q_{lift} , q_{lay} 作为中间点的轨迹

有如下矩阵方程


```
1 timeMatrix = np.matrix([
                                          0, 0, 1],
                               Ο,
2
     [0,
                               time**3, time**2, time, 1],
     [time**5, time**4, [time1**5, time1**4,
3
                               time1**3, time1**2, time1, 1],
4
                                0,
                                          0, 1, 0],
5
     [0,
                  Ο,
     [5*time**4,
                  4*time**3,
                               3*time**2,
                                             2*time,
                                                         1, 0],
6
                               3*time1**2,
7
      [5*time1**4, 4*time1**3,
                                            2*time1,
                                                          1, 0],
   1)
8
   invTimeMatrix = np.linalg.inv(timeMatrix)
9
10 X = np.matrix([startPosition[i], middlePosition[i], # 填入初末角度,中间角度
   和角速度
                     endPosition[i], 0, midVel, 0]).T
11
12 k = np.dot(invTimeMatrix, X)
```


2.仿真结果

机械臂摆放物块的最终位置如下:



可以看到,两个物块被正确摆在了相应位置。 读取机械臂真实的角度与角速度,保存并可视化





可以看到**各关节角速度曲线都比较平滑**,尤其是**框出区域为直线轨迹规划AB段**,直线轨迹规划前后 都**顺滑,没有停顿**,具体实现方式见后文问题解决部分。

3.问题解决

3.1 直线段轨迹规划不平滑

原本的代码对于直线轨迹规划为 rest to rest,并且没有规定直线行进点的速度,导致在实验时出现机械臂行进卡顿和摇摆的现象。对此,我们采用下述策略

轨迹运动平滑:在进出直线轨迹规划的A\B点**设置对应的结束\初始角速度**使速度平滑,这里的角速度是由差分计算所得。由于直线轨迹规划将运动过程分成了1000段,我们取最初(最末)俩角度,计算 $\frac{\Delta \theta}{\Delta t}$,可近似视为A\B处真实的角速度,并代入。实验结果证明这样修改的**效果极好**。

3.2 吸盘上下定位不准确

使用原先的代码操作实物机械臂时,可能由于电机扭矩不够或机械参数误差较大,机械臂在将物块从低处抬升到高处时(如将第二个物块从B点抬升至第一个物块之上)无法抬升到指定位置,总是会存在1-2cm的偏低误差;此外,在吸盘吸起物块之后,由于吸盘位置不准确,会产生物块拖地的现象。因此,我们在原有的五个状态(start,end,A,B,0)基础之上添加了中间状态lift,lay。其中,lift位于start与A之间,使物块先抬升到lift的高度再平移到A,解决了拖地的问题;lay位于B与end之间,让物块先抬升到lay状态的高度再放下,则能有效忽略放置物块时的上下高度误差较大的问题(放下时会被下面的物块挡住)。

所以,添加了两个状态便可较好解决上述问题。

3.3 吸盘水平定位不准确

由于所给定位纸的范围过大,需先确定始末方块的位置在进行调参,以防机械臂吸不上还有初始位置放置偏差引起的最终物块偏移。此处我们的策略是先用铅笔大致描出机械臂抓取物块的合适位置,再将物块放置在所画位置上。这样便能保证每次机械臂抓取物块的位置大致统一。