





بازنشانی کارخانه



بازنشانی کارخانه



كيبورد بلوتوث



خاموش کردن دستگاه



اضافه کردن CR + LF



اسکنر انگشتی: 🔐



دکمه اسکن را به مدت 8 ثانیه نگه دارید یا این بارکد را اسکن کنید



خاموش کردن دستگاه



بارکدساز اسنپ – BScan.ir