

H2589 개정 LIST			
REV NO.	DATE	DESCRIPTION	PAGE NO.
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 추가(FB & SUP'T)	14, 15, 31, 41, 43
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정(FB & SUP'T)	16, 20, 32, 33, 35, 39, 40, 56
1	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정 (BARRING GEAR SUPT)	67
3	2025-08-06	BCKB 요청으로 인한 수정 및 추가(FB & SUP'T)	14, 15, 16, 30, 32, 40, 43
5	2025.09.02	BCKB 요청으로 인한 STRU&SUPT 수정	40, 42, 67, 72
6	2025.11.13	BCKB 요청으로 인한 STRU&SUPT 수정/추가/삭제	16, 22, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 56
7	2025.12.12	BCKB 요청으로 인한 SUPT 수정	40
8	2026.02.09	현장수정으로 고객사 요청사항 도면반영	16, 40, 48, 53, 56, 57, 77
9	2026.02.23	현장수정으로 고객사 요청사항 도면반영	16, 39
10	2026.03.18	고객사 요청으로 인한 SUP'T 추가	16, 29, 41

*NOTE 작업 하실 PAGE NO. 에서 REV NO. 확인 후 작업 부탁드립니다.
EX)

H2585&6 개정 LIST			
REV NO.	DATE	DESCRIPTION	PAGE NO.
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 추가(FB & SUP'T)	14P, 15P, 31P, 41P, 43P
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정(FB & SUP'T)	16P, 20P, 32P, 33P, 35P, 39P, 40P, 56P
1	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정 (OPEN GRA'T)	61P, 62P, 63P, 64P
1	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정 (BARRING GEAR SUPT)	67P
3	2025-08-06	BCKB 요청으로 인한 수정 및 추가	14P, 15P, 16P, 30P, 32P, 40P, 43P
5	2025.09.02	BCKB 요청으로 인한 STRU&SUPT 수정	41P, 43P, 68P
작업 할 REV NO.		작업 할 PAGE NO.	

