H2588 개정 LIST			
REV NO.	DATE	DESCRIPTION	PAGE NO.
1	2025-08-19	MAIN MOTOR FOOT PLATE 두께 수정	5,6,7P
2	2026-01-16	MOTOR 변경으로 인한 FB 및 SUP'T 수정	19, 21, 22, 23P
3	2026-01-16	MOTOR 변경으로 인한 FB 및 SUP'T 수정	33P

*NOTE **작업 하실** PAGE NO. **에서** REV NO. **확인 후 작업 부탁드립니다.**

EX)

H2585&6 개정 LIST			
REV NO.	DATE	DESCRIPTION	**PAGE NO.**
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 추가(FB & SUP'T)	14P, 15P, 31P, 41P, 43P
2	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정(FB & SUP'T)	16P, 20P, 32P, 33P, 35P, 39P, 40P, 56P
1	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정 (OPEN GRA'T)	61P, 62P, 63P, 64P
1	2025-07-18	BCKB 요청으로 인한 수정 (BARRING GEAR SUPT)	67P
3	2025-08-06	BCKB 요청으로 인한 수정 및 추가	14P, 15P, 16P, 30P, 32P, 40P, 43P
5	2025.09.02	BCKB 요청으로 인한 STRU&SUPT 수정	41P, 43P, 68P
작업 할 REV NO.			작업 할 PAGE NO.

