$$M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta} + g(\theta) + F\dot{\theta} + k\theta = \tau$$