

Industrial AX & Autonomous Manufacturing Partner
산업 AX & 자율제조 전문 파트너

Train Set Image Status Viewer 매뉴얼

Version 1.0 | 2025.10




목차

1. exe 파일 위치 및 실행
2. 화면 구조
3. 데이터 조회 절차
4. Flag 절차

exe 파일 위치 및 실행

경로: \\10.0.0.225\ati\test\17_MSK\dist\SimmtechDashboard\SimmtechDashboard.exe



화면 구조

장비 선택

(ATI5.5 / PIXEL2.0 / PIXEL5.5) 중 하나 선택

Legacy Train Set Image Status Viewer

ATI5.5

PIXEL2.0

PIXEL5.5

Deploy

상단에서 검사 장비(ATI5.5 / PIXEL2.0 / PIXEL5.5)를 선택하세요.

장비별 이미지 수 현황



장비별 이미지 수 현황

(ATI5.5 / PIXEL2.0 / PIXEL5.5)

첫화면:

Legacy 학습 데이터 이미지
현황 조회

장비군 표기

장비별 이미지 수 현황

- ▶ 장비군 선택시 해당 장비군 상세 현황으로 화면 전환

화면 구조

메타 필터
(날짜 / 영역 / 불량 유형) 선택으로 필요한 데이터만 조회

불량유형 요약
3개의 차트로 불량유형 분포를 한눈에 파악

영역_불량유형 Top10
Top10 영역_불량유형 조합으로 이미지 수 현황 확인
'전체 순위 CSV 다운로드'로 전체 이미지 수 현황 확인 가능

Legacy Train Set Image Status Viewer

AT15.5 PIXEL2.0 PIXEL5.5

불량유형 요약

Treemap Pareto Sunburst

로그 선형

SR Crack 하부스크래치 범퍼패드 블페드 본드링거

이물질 SMPeeloff 348 False 10 813 이물질 미도금

112 97 78 386 10 23 26 12

108 78 348 386 7 7 26 12

3 2 1 3 3 3 3 1

오염변색(Au) 오염변색(Au) 벽침(눌림) 결손 벽침(눌림) 미도금 결손

미현상 OSP미도포 Crack 본드링거 이물질 미도금 결손

Pad밀어침 BBT핀픽침 Scratch(Metal) 인식마크 Scratch(Metal) 결손 라드라인(Metal)

3 1 1 4 4 1 2


날짜 영역 불량 유형 최대 셈네일 수 작업자 작업자 이름 이름(필수) Flag 이동 로그 다운로드

영역_불량유형 Top10


순위	영역	불량유형	이미지 수
1	블페드	False	813
2	범퍼패드	False	386
3	범퍼패드	회로들을	348
4	SR	Crack	112
5	SR	이물질	108
6	SR	하부스크래치	97
7	SR	SMPeeloff	78
8	본드링거	이물질	26
9	블페드	OSP오염변색	23
10	블페드	미현상	12

전체 순위 CSV 다운로드

화면 구조



불량 유형 차트 - Pareto



불량 유형 차트 - Sunburst

화면 구조

이미지 뷰어

해당 장비의 영역_불량유형 이미지 썸네일 확인
'전체 이미지 확인'으로 해당 유형 이미지 전체 확인

Deploy⋮

필터날짜
(전체)영역
(전체)불량 유형
Choose options최대 썸네일 수
96갤러리 성능 보호를 위해 상한을 둡니다.

작업자작업자 이름
이름(필수)Flag 이동 로그 다운로드

SR_하부스크레이치

전체 이미지 확인

카드리인(Metal)_찍힘(눌림)

전체 이미지 확인

범프페드_False

전체 이미지 확인

범프페드_결손

전체 이미지 확인

범프페드_바(Metal)

전체 이미지 확인

범프페드_오염변색(Au)

전체 이미지 확인

범프페드_찍힘(눌림)

전체 이미지 확인

범프페드_핀홀

전체 이미지 확인

범프페드_회로들뜸

전체 이미지 확인

본드링거_결손

전체 이미지 확인

본드링거_동노출

전체 이미지 확인

본드링거_미도금

전체 이미지 확인

본드링거_바(Metal)

전체 이미지 확인

본드링거_이물질

전체 이미지 확인

불페드_BB핀찍힘

전체 이미지 확인

불페드_Crack

전체 이미지 확인

불페드_False

전체 이미지 확인

불페드_OSP미도포

전체 이미지 확인

불페드_False

전체 이미지 확인

불페드_BB핀찍힘

전체 이미지 확인

불페드_Crack

전체 이미지 확인

불페드_False

전체 이미지 확인

불페드_BB핀찍힘

전체 이미지 확인

불페드_Crack

전체 이미지 확인

불페드_False

전체 이미지 확인

화면 구조

Flag 처리

해당 영역_불량유형의 이미지가 아닌 것 같은 경우,
'Flag 이동'을 통해 이미지를 검토함으로 이동

전체 보기: 범프패드_찍힘(눌림)

닫기

◀ 이전

Page 1 / 1 · 총 7장

다음 ▶

▶ Flag 이동

화면 구조

작업자명 기입

작업자명을 기입해야만 검토함 이용 허가.
'Flag 이동 로그 다운로드'를 통해 작업 로그 확인

Flag 검토함

재분류할 이미지를 선택 후,
이동할 영역 및 불량 유형 선택

필터

날짜
(전체)

영역
(전체)

불량 유형
Choose options

최대 셀네일 수
96

갤러리 성능 보호를 위해 상단을 둡니다.

작업자
작업자 이름
XXX

Flag 이동 로그 다운로드

Deploy :

불페드_OSP오염변색
불페드_Pad떨어짐
불페드_Scratch(Metal)
불페드_내진상
인식마크_Scratch(Metal)
인식마크_결손

전체 이미지 확인
전체 이미지 확인

▶ Flag 검토함 (재분류)

이동할 영역 선택
선택하세요

이동할 불량 유형 선택
선택하세요

◀ 이전 Page 1 / 1 · 총 1장 다음 ▶

V6_323_043_BOC05051A00-003_MS23N0305-67-00_00-08.png

선택/해제

현재 선택: 0장

선택 이미지 이동

데이터 조회 절차

장비 선택 → 날짜 선택 → 영역/유형 선택 → 이미지 조회



데이터 조회 절차

장비 선택 → 날짜 선택 → 영역/유형 선택 → 이미지 조회

필터

날짜

250912 | (전체) 250912
250829
250805
250613
250602
250516
... 250417

작업자

작업자 이름

이름(필수)

Flag 이동 로그 다운로드

블랑유형 요약

Treemap Pareto Sunburst

로그 선형

불페드 OSP미도포 4

리드라인(Metal)
찌힘(눌림) 2

영역_불량유형 Top10

순위	영역	불량유형	이미지 수
1	불페드	OSP미도포	4
2	리드라인(Metal)	찌힘(눌림)	2
3	불페드	Scratch(Metal)	0

전체 순위 CSV 다운로드

리드라인(Metal)_찌힘(눌림)

불페드_OSP미도포

전체 이미지 확인

전체 이미지 확인

데이터 조회 절차

장비 선택 → 날짜 선택 → 영역/유형 선택 → 이미지 조회

Deploy ⚙

필터

날짜
250912

영역
 불페드
(전체)
리드라인(Metal)
불페드

96 - +

갤러리 성능 보호를 위해 상한을 둡니다.

작업자

작업자 이름
이름(필수)


Flag 이동 로그 다운로드

불량유형 요약

Treemap Pareto Sunburst

로그 선형


불페드
OSP미도포
4



영역_불량유형 Top10

순위	영역	불량유형	이미지 수
1	불페드	OSP미도포	4
2	불페드	Scratch(Metal)	0

전체 순위 CSV 다운로드




불페드_OSP미도포

전체 이미지 확인


데이터 조회 절차

장비 선택 → 날짜 선택 → 영역/유형 선택 → **이미지 조회**




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → [작업자명 기입] → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → **이미지 선택** → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택




Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택



Flag 절차

이동할 이미지 선택 → 작업자명 기입 → 이미지 선택 → 영역/유형 선택



Industrial AX & Autonomous Manufacturing Partner

산업 AX & 자율제조 전문 파트너

Thank you

