



Pour insérer une pièce, vous pouvez aussi glisser le fichier dans la fenêtre d'assemblage.





Pour mettre en place le levier sur la batterie, nous allons imposer des contraintes.

