#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

### "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Факультет ПИиКТ



## ОТЧЁТ

По лабораторной работе: 3

«Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа»

По предмету: Метрология, стандартизация и сертификация

Вариант: 1

Студент:

Андрейченко Леонид Вадимович

Группа Р34301

Преподаватель:

Рассадина Анна Александровна

Санкт-Петербург

# 1. Протокол измерений

Протокол измерений приведен в соответствии с методическим указанием согласно варианту.

Номер опыта	Время проявления Тп, с	
1	20	
2	100	
3	55	
4	18	

# 2. Цель работы

Провести регрессионный анализ для оптимизации системы. Параметром оптимизации будем считать время проявления фоторезиста в технологии фотолитографии.

# 3. Обработка экспериментальных данных на основании регрессионного анализа

Для определения коэффициентов в модели проявления фоторезиста заданы некоторые параметры:

Фактор	Нулевые уровни варьирования	Интервалы варьирования	
Толщина фоторезиста	H <sub>0</sub> =0,45 MKM	ΔН=0,1 мкм	
Время экспонирования	T <sub>90</sub> =145 c	ΔT=60 c	
Концентрация щелочи в проявителе	F <sub>0</sub> =0,6 %	ΔF=0,2 %	

В текущем опыте с учетом введенных обозначений формула факторного эксперимента примет вид:

$$T_{\Pi} = a_0 + a_1 \cdot h + a_2 \cdot t_{\vartheta} + a_3 \cdot f$$

 Где  $a_i$  — коэффициент значимости соответствующего параметра в эксперименте.

Введем формулы кодирования значений факторов:

$$\Delta x = x_{io} - x_{i min} = x_{i max} - x_{i0}$$
$$x_{i6} = \frac{x_i \cdot x_{i0}}{\Delta x_i}$$

Согласно формулам и таблице со значениями фактора составим таблицу планирования эксперимента:

Номер опыта	h	t₃	f	T <sub>n</sub> , c
1	-1	-1	+1	20
2	+1	-1	-1	100
3	-1	+1	-1	55
4	+1	+1	+1	18

Номер опыта	Н, мкм	T₃, c	F, %	T <sub>n</sub> , c
1	0,35	85	0,8	20
2	0,55	85	0,4	100
3	0,35	205	0,4	55
4	0,55	205	0,8	18

Коэффициенты регрессии для факторного эксперимента можно вычислить по формулам:

$$a_0 = \frac{\sum_{n=1}^{N} y_n}{N}$$
,  $a_i = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_{in} y_n}{N}$ 

Подставляя значения из таблицы планирования и полученные измерения получаем:

$$a_0 = \frac{20 + 100 + 55 + 18}{4} = 48,25 \text{ c}$$

$$a_1 = \frac{-20 + 100 - 55 + 18}{4} = 10,75 \frac{\text{c}}{\text{MKM}}$$

$$a_2 = \frac{-20 - 100 + 55 + 18}{4} = -11,75 \text{ c}$$

$$a_3 = \frac{20 - 100 - 55 + 18}{4} = -29,25 \frac{\text{c}}{\%}$$

Таким образом получаем конечную формулу регрессии с коэффициентами:

$$T_{\Pi} = 48,25 + 10,75 \cdot h - 11,75 \cdot t_{3} - 29,25 \cdot f$$

# 4. Вывод

- Так как в каждом опыта варьировалась каждая независимая переменная, то данный эксперимент можно отнести к активным факторным экспериментам.
- В наибольшей степени на эксперимент концентрация щелочи в растворе, так как её коэффициент имеет наибольшее значение по модулю, а наименьшее значение имеет толщина фоторезиста.
- Время экспонирования и концентрация щелочи в растворе уменьшают конечное время проявления, а толщина фоторезиста увеличивает время проявления.