



PRATT PÓS-OBRA

DECAPANTE ÁCIDO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS PÓS-OBRA

- Ideal para decapagem ácida pós-obra;
- Excelente na remoção de oxidações e impurezas, em especial a ferrugem;
- Atua desegregando e removendo os resíduos construção ou reforma;
- Grande poder de remoção de resíduos pós-obra incrustados nas superfícies.

APLICAÇÃO

Indicado para a decapagem e desincrustação ácida pós-obra, auxiliando a remoção de oxidações e impurezas como a ferrugem, crostas de fundição e incrustações superficiais como cimento, gesso, rejuntamentos, respingos de tinta e argamassa colante em superfícies em geral.

MODO DE USO

Na decapagem leve: Diluir 1 parte de produto em 39 partes de água.

Na decapagem pesada: Diluir 1 parte de produto em 9 partes de água.

Aplicar a solução na diluição adequada no local a ser tratado, idealmente em pequenas áreas de cada vez. Aguardar de 3 a 5 minutos e realizar ação mecânica com fibra de limpeza e enxaguar abundantemente. Após a limpeza com PRATT Pós-Obra é recomendada a neutralização com detergente alcalino, a exemplo do PRATT ULTRA.

PRECAUÇÕES DE USO

PERIGO! Provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas / proteção ocular / proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. (CEATOX 0800-722-6001). Tratamento específico. Contém Ácido Clorídrico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

EMBALAGEM

O PRATT PÓS-OBRA é apresentado em caixas de papelão com 04 bombonas plásticas de 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto.....	Líquido opaco
Cor.....	Vermelho
Densidade a 30°C (g/cm³).....	1,023 ± 0,002
pH (100%).....	0,5 ± 0,25

COMPOSIÇÃO

Ácido inorgânico, coadjuvante, corantes e veículo.

EMPILHAMENTO MÁXIMO 03 CAIXAS

QUÍMICO RESPONSÁVEL Fábio Lorenzo | CRQ 071000920-BA

Água: pode faltar. Não desperdice.

REV.: 02/23

Registro/MS

Isento de registro

Prazo de validade

24 MESES, a partir da data de fabricação.

PRATT PROFISSIONAL

Fabricado por INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Aliomar Baleeiro, 1111, Jd. Cajazeiras
CEP: 41.230-455 - Salvador/BA | (71) 2106.2106