

PTS\_ELECTRONIC\_ALARM

Conclusion:

Click here

Mot clé	Conclusion	Remarques
PTS_electronic_alarm	PASS	NA

VERSION	DATE	AUTEUR	DESCRIPTION DES MODIFICATIONS	
-	22/03/13	P Puvilland	Création	

**DOCUMENT GREEN BOX**: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



# **Cultibox**

**CRE** 

CBX 1\_13\_0008

-

**2** / 10

Type


Réf. document

Indice

Page

# 1 SOMMAIRE

<u>1</u>	SOMMAIRE	2
<u>2</u>	INTRODUCTION	3
2.1	Овјестіғ	3
2.2	SPECIFICATION DU MOT CLE	3
2.3	ISSUES ASSOCIEES	3
2.4	VERSION DE LA PTS	3
2.5	CULTIBOX	4
2.6	Information concernant L'essai	4
<u>3</u>	DESCRIPTION DE L'ESSAI	5
3.1	INTRODUCTION	5
3.2	DESCRIPTION GENERALE DE L'ESSAI	6
<u>4</u>	ESSAI	7
4.1	MESURE INITIALE	7
4.2	MISE EN PLACE	7
4.3	SEUILS TESTES	7
5	CONCLUSION	10



## 2 Introduction

# 2.1 Objectif

L'objectif de ce rapport est de statuer sur le mot clé PTS\_electronic\_alarm. Ce mot clé indique un processus d'arrêt des prises sous certaines conditions.

## 2.2 Spécification du mot clé

Les spécifications du mot clé sont :

Mot clé	Minimum	Typique	Maximum	Unité
PTS_electronic_alarm				

Ce mots clé couvre une analyse des risques: cf cbx\_2\_13\_0001

### 2.3 Issues associées

L'issue associée à ce mot clé est :

Nom de l'issue	numéro	Туре
PTS_electronic_alarm	413	PTS
Gestion de mauvaises données des capteurs	427	Amélioration

L'ensemble des issues peut être lu à l'adresse suivante : <a href="http://code.google.com/p/cultibox/issues">http://code.google.com/p/cultibox/issues</a>

#### 2.4 Version de la PTS

Pour la validation du mot clé PTS\_electronic\_alarm, on considère la révision suivante :

PTS Révision	Date
Révision 648	22/03/2013

**DOCUMENT GREEN BOX**: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



**4/**10

### 2.5 Cultibox

Le tableau ci-dessous donne le numéro de la Cultibox utilisé pour ce test.


Matériel	Numéro d'identification
Cultibox	ID : 00001

#### 2.6 Information concernant l'essai

Le tableau ci-dessous récapitule différentes informations concernant l'essai.

Information	Valeur	
Client	Société Green Box SAS 8 Rue Thiers 38000 GRENOBLE	
Laboratoire d'essai	Société Green Box SAS 8 Rue Thiers 38000 GRENOBLE	
Identification du rapport d'essai	CBX 1_13_0008	
Dates des essais	22/03/2013	
Type d'essai	Vérification du processus d'arrêt des prises sous certaines conditions	
Objet de l'essai	Essai de validation de spécification	
Norme d'essai, édition	N.A	
Description du spécimen d'essai	Cultibox ID: 00001	
Gestionnaire de l'essai	Philippe Puvilland	

**DOCUMENT GREEN BOX**: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.




# 3 DESCRIPTION DE L'ESSAI

#### 3.1 Introduction

Ce test consiste en une procédure d'essai pour vérifier le fonctionnement des processus d'arrêt des prises sous certaines conditions


Cette fonctionnalité d'Alarme est par défaut désactivé. L'utilisateur peut, par l'intermédiaire du logiciel, paramétrer cette fonction des manières suivantes:

• Paramètre de mesure sur lequel le seuil de déclenchement sera fixé:



"Il est a noté que l'alarme coupe toutes les prises en cas de déclenchement du seuil configuré"

**DOCUMENT GREEN BOX**: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.




# 3.2 Description générale de l'essai

Nous avons pris en compte tous les cas de figure possible au niveau du paramétrage de l'Alarme afin de vérifier de manière complète son bon fonctionnement.

Situation ou évolution de la consigne	Type de passage du seuil
Passage de la consigne au-dessus du	Au-dessus du seuil
seuil	Au-dessous du seuil
Consigne déjà au dessus du seuil au	Au-dessus du seuil
branchement	Au-dessous du seuil

Ceci donne donc un total 4 essais a réaliser par seuil testé.



4 Essai

### 4.1 Mesure initiale

La Cultibox est totalement fonctionnelle (Vérification de la lecture des capteurs et du pilotage des prises) sur les plages de mesures de capteur.

## 4.2 Mise en place

La Cultibox est branchée avec un capteur de température/humidité. Des moyens "artificiels" sont utilisés afin d'obtenir les conditions climatiques souhaitées pour tester le fonctionnement de l'alarme

#### 4.3 seuils testés

Il est décidé de couvrir une plage de seuil de température et d'humidité afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'alarme

Les seuils testés sont :

Température	
1°C	
25°C	
50°C	

Humidité	
10%	
50%	
90%	

La totalité des essais effectués représentent donc: 6 seuils x 4 essais = 24 déclenchement de l'alarme

Suite au déclenchement de l'alarme, la Cultibox est réinitialisée afin de vérifier son fonctionnement.



# **Cultibox**

**CRE** 

CBX 1\_13\_0008

\_

**8 /** 10

Type


Réf. document


Indice

Page


#### **4.3.1 Photos**

Ci-dessous, exemples de photos "types" de déclenchement d'alarme :





**DOCUMENT GREEN BOX**: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



### 4.3.2 Analyse fonctionnelle

- . Les Vérifications fonctionnelles effectuées après chaque essai sont:
- Reboot de la Cultibox
- Contrôle de heure/date
- Contrôle des informations du capteur
- Pilotage des 10 prises

## 4.3.3 Conclusion des analyses

Ces tests montrent que les processus de fonctionnement décrit pour la fonction d'alarme sont pleinement respectés.



# **Cultibox**

CRE

CBX 1\_13\_0008

**10 /** 10

Туре

Réf. document

Indice

Page

# **5 CONCLUSION**

Pour améliorer les précautions de sécurité, une fonction d'Alarme est proposée à l'utilisateur.

Les tests effectués, montrent que les processus de fonctionnement décrit pour la fonction d'alarme sont pleinement respectés.

Cependant, la fonction de l'alarme ne couvre pas le risque d'un retour de valeur de capteur erronée ou hors plage. Ce risque est pris en compte dans l'analyse de risque (cbx\_2\_13\_0001) est fera l'objet d'un essai ultérieur de vérification.

Mot clé	Conclusion	Remarques
PTS_electronic_alarm	PASS	NA