Pratinjau Formulir Resmi Dokumen

Tata letak formulir akurat sesuai format dokumen Laboratorium Avenger untuk dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Ubah Header Dokumen | Cetak / Simpan PDF

LABORATORIUM BBWS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 17025	FORMULIR **LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF**	No Dokumen : **F.12-01** Revisi : **00** Tgl Terbit : **2 Sept 2026** Halaman : **Otomatis saat dicetak**

SUMBER KETIDAKSESUAIAN: ☑ Ketidaksesuaian Internal ☑ Audit Pemantauan ☐ Keluhan ☐ Lainnya: _____

No. (1)	Acuan Ketidaksesuaian (2)	Uraian Ketidaksesuaian (PLOR) (3)	Kat (4)	Akar Penyebab (5)	Perbaikan / Koreksi (6)	Tindakan Korektif (7)	Hasil Verifikasi (8)
1.	SNI ISO/IEC 17025:2017-4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	O	-	-	**Tindakan Peningkatan:** Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu Pelaksana: Tim Mutu Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf)	Closed
2.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	2	Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer). Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg)	Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium. Pelaksana: Tim Mutu Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf)	Closed
3.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	2	Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg)	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf)	Closed
4.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	2	Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf)	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx)	Closed
5.	SNI ISO/IEC 17025:2017-7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	2	Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg)	Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf)	Closed

Jumlah temuan kategori 1 (Mayor): 0 | **Jumlah temuan kategori 2 (Minor): 4** | **Jumlah temuan Observasi (O): 1**

DILAPORKAN TANGGAL: 21/12/2023	DITINDAKLANJUTI TANGGAL: 22/12/2023	DIVERIFIKASI TANGGAL: 30/04/2024
NAMA PELAPOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor	NAMA TERLAPOR / AUDITI: • Hank Pym (Manajer Mutu) • Scott Lang (Staf Mutu) • Natasha Romanoff (Manajer Adm.) • Carol Danvers (Manajer Teknis) • Steve Rogers (Teknisi)	NAMA VERIFIKATOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor STATUS: CLOSED (EFEKTIF)

KETERANGAN & PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR:

DI-ISI OLEH PELAPOR/AUDITOR:

1. Nomor urut temuan ketidaksesuaian.
2. No klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dilanggar.
3. Uraian temuan dengan metode PLOR (Problem, Location, Objective evidence, Reference).
4. Kategori: 1 (Mayor), 2 (Minor), O (Observasi).

DI-ISI OLEH TERLAPOR/AUDITI:

5. Akar masalah penyebab (Khusus Kat. 1 & 2).
6. Perbaikan langsung/koreksi & PIC (Khusus Kat. 1 & 2).
7. Tindakan korektif (Kat. 1 & 2) ATAU Tindakan Peningkatan (Khusus Observasi O).

DI-ISI OLEH VERIFIKATOR/AUDITOR:

8. Hasil verifikasi efektivitas (Pilih Closed / Efektif jika tindakan menyelesaikan akar masalah atau inisiatif peningkatan telah terlaksana efektif, atau Open / Belum Efektif jika sebaliknya).

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Semua Kategori

- Semua Kategori
- Kategori 1 (Mayor)
- Kategori 2 (Minor)
- Kategori 0 (Observasi)

Semua Status

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (PLO	TI	KAT	AKAR MASALAH	PERBAIKAN / KOREKSI	TINDAKAN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	Auditor: - Auditi: -	Obs O	- Tidak dipersyaratkan -	- Cukup Tindakan Peningkatan -	Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu Pelaksana: Tim Mutu Target: April 2024 Bukti Peningkatan: SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03*	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer). Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Koreksi: Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg	Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium. Pelaksana: Tim Mutu Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.*	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.*	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.*	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg	Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Pratinjau Formulir Resmi Dokumen

Tata letak formulir akurat sesuai format dokumen Laboratorium Avenger untuk dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Ubah Header Dokumen | Cetak / Simpan PDF

LABORATORIUM BBWS
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 17025

nen	: F.12-01
	: 00
	: 2 Sept 2026
	: Otomatis saat dicetak

SUMBER KETIDAKSESUAIAN: ☑

No. (1)	Acuan Ketidaksesuaian (2)					Tindakan Korektif (7)	Hasil Verifikasi (8)
1.	SNI ISO/IEC 17025:2017-4.1.1	Di ur se ke				dakan Peningkatan: nyediakan Ruangan retariat Layanan oratorium secara terpadu ksana: Tim Mutu et Selesai: April 2024 i: Terlampir Ruang_Layanan_Terpadu_20 df)	Closed
2.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.2	La ko la da				ialisasi SOP Pengelolaan ilitas dan Kondisi kungan Laboratorium No .03 ke seluruh personil oratorium. ksana: Tim Mutu et Selesai: Januari 2024 i: Terlampir tar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03	Closed
3.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	2	Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg)	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf)	Closed
4.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	2	Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf)	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx)	Closed
5.	SNI ISO/IEC 17025:2017-7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	2	Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg)	Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf)	Closed

Jumlah temuan kategori 1 (Mayor): 0 | **Jumlah temuan kategori 2 (Minor): 4** | **Jumlah temuan Observasi (O): 1**

DILAPORKAN TANGGAL: 21/12/2023	DITINDAKLANJUTI TANGGAL: 22/12/2023	DIVERIFIKASI TANGGAL: 30/04/2024
NAMA PELAPOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor	NAMA TERLAPOR / AUDITI: • Hank Pym (Manajer Mutu) • Scott Lang (Staf Mutu) • Natasha Romanoff (Manajer Adm.) • Carol Danvers (Manajer Teknis) • Steve Rogers (Teknisi)	NAMA VERIFIKATOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor STATUS: CLOSED (EFEKTIF)

KETERANGAN & PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR:

DI-ISI OLEH PELAPOR/AUDITOR:
1. Nomor urut temuan ketidaksesuaian.
2. No klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dilanggar.
3. Uraian temuan dengan metode PLOR (Problem, Location, Objective evidence, Reference).
4. Kategori: 1 (Mayor), 2 (Minor), O (Observasi).

DI-ISI OLEH TERLAPOR/AUDITI:
5. Akar masalah penyebab (Khusus Kat. 1 & 2).
6. Perbaikan langsung/koreksi & PIC (Khusus Kat. 1 & 2).
7. Tindakan korektif (Kat. 1 & 2) ATAU Tindakan Peningkatan (Khusus Observasi O).

DI-ISI OLEH VERIFIKATOR/AUDITOR:
8. Hasil verifikasi efektivitas (Pilih Closed / Efektif jika tindakan menyelesaikan akar masalah atau inisiatif peningkatan telah terlaksana efektif, atau Open / Belum Efektif jika sebaliknya).

Pengaturan Header Dokumen

Ubah identitas formulir yang tampil pada hasil cetak

Nama Laboratorium / Instansi *
Contoh: Laboratorium BBWS

Nama Jenis *
Contoh: Sistem Manajemen Mutu

Nomor ISO *
Contoh: ISO 17025

Nama Formulir *
Contoh: Laporan Ketidaksusaian dan Tindakan Korektif

Nomor Dokumen: F.12-01
Revisi: 01
Tanggal Terbit: 02/08/2026

Batal | Simpan Header

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Semua Kategori

Semua Status

- Semua Status
- Closed (Terverifikasi)
- Open (Belum Selesai)

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (PLOR)	AUDITOR & AUDITI		AKAR MASALAH	PERBAIKAN / KOREKSI	TINDAKAN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	Auditor: - Auditi: -	Obs O	- Tidak dipersyaratkan -	- Cukup Tindakan Peningkatan -	Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu Pelaksana: Tim Mutu Target: April 2024 Bukti Peningkatan: SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03*	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer). Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Koreksi: Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg	Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium. Pelaksana: Tim Mutu Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.*	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.*	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.*	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg	Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Pratinjau Formulir Resmi Dokumen

Tata letak formulir akurat sesuai format dokumen Laboratorium Avenger untuk dicetak atau disimpan sebagai PDF.

Ubah Header Dokumen | Cetak / Simpan PDF

LABORATORIUM BBWS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 17025	FORMULIR **LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF**	No Dokumen : **F.12-01** Revisi : **00** Tgl Terbit : **2 Sept 2026** Halaman : **Otomatis saat dicetak**

SUMBER KETIDAKSESUAIAN: ☑ Ketidaksesuaian Internal ☑ Audit Pemantauan ☐ Keluhan ☐ Lainnya: _____

No. (1)	Acuan Ketidaksesuaian (2)	Uraian Ketidaksesuaian (PLOR) (3)	Kat (4)	Akar Penyebab (5)	Perbaikan / Koreksi (6)	Tindakan Korektif (7)	Hasil Verifikasi (8)
1.	SNI ISO/IEC 17025:2017-4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	O	-	-	**Tindakan Peningkatan:** Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu Pelaksana: Tim Mutu Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf)	Closed
2.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	2	Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer). Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg)	Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium. Pelaksana: Tim Mutu Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf)	Closed
3.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	2	Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg)	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf)	Closed
4.	SNI ISO/IEC 17025:2017-6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	2	Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf)	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx)	Closed
5.	SNI ISO/IEC 17025:2017-7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	2	Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: April 2024 Bukti: Terlampir (Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg)	Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target Selesai: Januari 2024 Bukti: Terlampir (SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf)	Closed

Jumlah temuan kategori 1 (Mayor): 0 | **Jumlah temuan kategori 2 (Minor): 4** | **Jumlah temuan Observasi (O): 1**

DILAPORKAN TANGGAL: 21/12/2023	DITINDAKLANJUTI TANGGAL: 22/12/2023	DIVERIFIKASI TANGGAL: 30/04/2024
NAMA PELAPOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor	NAMA TERLAPOR / AUDITI: • Hank Pym (Manajer Mutu) • Scott Lang (Staf Mutu) • Natasha Romanoff (Manajer Adm.) • Carol Danvers (Manajer Teknis) • Steve Rogers (Teknisi)	NAMA VERIFIKATOR / AUDITOR: 1. Tony Stark (TS) - Lead Auditor 2. Bruce Banner (BB) - Auditor 3. Peter Parker (PP) - Auditor STATUS: CLOSED (EFEKTIF)

KETERANGAN & PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR:

DI-ISI OLEH PELAPOR/AUDITOR:

1. Nomor urut temuan ketidaksesuaian.
2. No klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dilanggar.
3. Uraian temuan dengan metode PLOR (Problem, Location, Objective evidence, Reference).
4. Kategori: 1 (Mayor), 2 (Minor), O (Observasi).

DI-ISI OLEH TERLAPOR/AUDITI:

5. Akar masalah penyebab (Khusus Kat. 1 & 2).
6. Perbaikan langsung/koreksi & PIC (Khusus Kat. 1 & 2).
7. Tindakan korektif (Kat. 1 & 2) ATAU Tindakan Peningkatan (Khusus Observasi O).

DI-ISI OLEH VERIFIKATOR/AUDITOR:

8. Hasil verifikasi efektivitas (Pilih Closed / Efektif jika tindakan menyelesaikan akar masalah atau inisiatif peningkatan telah terlaksana efektif, atau Open / Belum Efektif jika sebaliknya).

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Semua Kategori

Semua Status

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (PLOR)	AUDITOR & AUDITI	KAT	AKAR MASALAH	PERBAIKAN / KOREKSI	TINDAKAN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	Auditor: - Auditi: -	Obs O	- Tidak dipersyaratkan -	- Cukup Tindakan Peningkatan -	TINDAKAN PENINGKATAN **Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu** Pelaksana: Tim Mutu Target: April 2024 Bukti Peningkatan: SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03*	**Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer).** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Koreksi: Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg	**Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium.** Pelaksana: Tim Mutu Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.*	**Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg	**Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.*	**Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf	**Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan.** Pelaksana: Tim Administrasi Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.*	**Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg	**Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Audit Mutu Internal & Pemantauan

Status Tindakan Korektif (CAPA)

Pemantauan kepatuhan persyaratan SNI ISO/IEC 37001: 2025. Seluruh perbaikan dan tindakan korektif diverifikasi efektivitasnya oleh Lead Auditor.

Format Formulir

TOTAL TEMUAN	KATEGORI 1 (MAYOR)	KATEGORI 2 (MINOR)	OBSERVASI (O)	SELESAI (CLOSED)
5 / klausul	0	4	1	100% 5/5
Klausul audit	Ketidakmampuan sistem	Inkonsistensi / standar	Peluang peningkatan	Terverifikasi efektif

Distribusi Kategori Temuan

Kategori 1 (Mayor)	0% (0)
Kategori 2 (Minor)	80% (4)
Observasi (O)	20% (1)

Informasi Dokumen & Tim Verifikasi

Terbit: 2 September 2023 • Rev 00

PELAPOR / AUDITOR
Fikri Nurrahman
Auditor
Tim: Bruce Banner, Peter Parker

TERLAPOR / AUDITI
Astari Cipta Rahma
Auditi
Tim: Natasha, Scott, Carol, Steve

HASIL VERIFIKASI AKHIR
Semua Temuan Efektif
Diverifikasi: 30/04/2024
Status Dokumen: Disetujui (Closed)

Ringkasan Ketidaksesuaian Terbaru

Pantau status tindakan perbaikan dan tanggal batas penyelesaian

Buka Tabel Lengkap

No	Klausul SNI ISO 17025	Uraian Masalah	Kat	Koreksi & Pelaksana	Target	Status
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehi...	Obs O	Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu PIC: Tim Mutu • Peningkatan Bukti terlampir	April 2024	Closed
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menye...	Kat 2	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan meny... PIC: Tim Laboratorium Beton Bukti terlampir	Januari 2024	Closed
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpenga...	Kat 2	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. PIC: Tim Laboratorium Beton Bukti terlampir	April 2024	Closed
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan h...	Kat 2	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. PIC: Tim Laboratorium Beton Bukti terlampir	April 2024	Closed
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-...	Kat 2	Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol mengguna... PIC: Tim Laboratorium Beton Bukti terlampir	April 2024	Closed

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Semua Kategori

Semua Status

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (PLOR)	AUDITOR & AUDITI	KAT	AKAR MASALAH	PERBAIKAN / KOREKSI	TINDAKAN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.	Auditor: - Auditi: -	Obs O	- Tidak dipersyaratkan -	- Cukup Tindakan Peningkatan -	Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu Pelaksana: Tim Mutu Target: April 2024 Bukti Peningkatan: SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formulir pemantauannya.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03*	Menentukan persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan menggunakan formulir F.03-01 dan menyediakan peralatan pemantauannya (termometer). Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Koreksi: Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg	Sosialisasi SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium No SOP.03 ke seluruh personil laboratorium. Pelaksana: Tim Mutu Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.*	Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beton.jpg	Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Penetapan_Zonasi_Pengujian_SNI.pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.*	Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024.pdf	Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan. Pelaksana: Tim Administrasi Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Tahunan.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem,

Temuan no. 5 berhasil dihapus

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Semua Kategori

Semua Status

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (PLOR)				KOREKSI	TINDAKAN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk mene layanan pengujian laboratorium se terpadu, sehingga bisa menjaga ketidakberpihakan Laboratorium.					TINDAKAN PENINGKATAN nyediakan Ruangan kretariat Layanan oratorium secara padu aksana: Tim Mutu get: April 2024 Bukti Peningkatan: SK_Ruang_Layanan_Terpadu _2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belum menentukan persyaratan kondisi lingkungan di masing-masing laboratoriumnya dan belum menyediakan peralatan dan formu pemantauannya.					lisasi SOP Pengelolaan tas dan Kondisi kungan Laboratorium No 03 ke seluruh personil atorium. sana: Tim Mutu t: Januari 2024 Bukti Tindakan: Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03 .pdf Foto_Termometer_Form_F.03-01. jpg	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi laboratorium didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang cukup panas, hal ini bisa berpengaruh pada saat pengujian yang membutuhkan kontrol suhu.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi pengujian sehingga seluruh pengujian dilakukan di ruangan terbuka.*	**Menyediakan ruangan pengujian yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Pengujian_AC_Beto n.jpg	**Menentukan jenis pengujian dan lokasi pengujiannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Penetapan_Zonasi_Pengujian_S NI.pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi ditemukan peralatan yang belum terkalibrasi, antara lain: compressive test, sieve shaker, dan hammer test, Saringan (analisa saringan), air entrainmeter (uji rongga udara), set alat berat jenis (ex: piknometer glass) uji berat jenis agregat halus, alat los angeles, dan set slump test.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum tersedianya program dan anggaran kalibrasi berkala untuk seluruh alat ukur.*	**Mengkalibrasi peralatan ke laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Sertifikat_Kalibrasi_KAN_2024. pdf	**Menyediakan program dan anggaran kalibrasi peralatan secara terstruktur tahunan.** Pelaksana: Tim Administrasi Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: Rencana_Anggaran_Kalibrasi_Ta hunan.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya ruangan penyimpanan sampel dan atau sisa sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	Auditor: - Auditi: -	Kat 2	*Belum ditentukannya lokasi penyimpanan sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.*	**Menyediakan ruangan penyimpanan sampel yang tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Be ton.jpg	**Menentukan jenis sampel dan lokasi simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI.** Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: SOP_Penyimpanan_Penanganan _Sampel.pdf	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Bukti: SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf
Temuan No. 4 (SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1) • Kategori 0

SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf

Surat Keputusan dan Denah Ruang Sekretariat Terpadu

Tervalidasi oleh Tim Auditor

245 KB • Surat Keputusan dan Denah Ruang Sekretariat Terpadu

Tutup Pratinjau

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian

Cari uraian, klausul, PIC...

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (	KTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menye ruangan dan petugas un layanan pengujian labora terpadu, sehingga bisa n ketidakberpihakan Labor	NGKATAN n Ruangan Layanan n secara n Mutu 024 ngkatan: _Layanan_Terpadu	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belu menentukan persyaratan lingkungan di masing-ma laboratoriumnya dan belu menyediakan peralatan d pemantauannya.	P Pengelolaan ondisi aboratorium No uruh personil Mutu 2024 an: _Sosialisasi_SOP.03	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi labo didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang hal ini bisa berpengaruh pengujian yang membutu suhu.	enis pengujian dan annya sesuai ngkungan yang an di SNI. Laboratorium Beton 2024 an: Zonasi_Pengujian_S	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi dite peralatan yang belum te antara lain: compressive shaker, dan hammer test (analisa saringan), air en rongga udara), set alat b piknometer glass) uji ber agregat halus, alat los ar set slump test.	program dan rasi peralatan ktur tahunan. Administrasi 2024 an: ggaran_Kalibrasi_Ta	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya rua penyimpanan sampel da sampel sesuai persyarat suhu harus dijaga 25-30 Laboratorium Beton.	enis sampel dan nya sesuai ngkungan yang an di SNI. Laboratorium Beton 2024 an: npanan_Penanganan	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Tambah Temuan Ketidaksesuaian Baru

Formulir Standar

Acuan Klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 *

SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2

Kategori Temuan *

2 - Kategori Minor

Nama Auditor *

Contoh: Martsya Adillah, Astari Cipta

Nama Auditi *

Contoh: Iqbal Zega

Tanggal Dilaporkan *

29/10/2026

Tanggal Ditindaklanjuti *

dd/mm/yy

Uraian Ketidaksesuaian (Metode PLOR)

Problem • Location • Objective evidence • Reference

Contoh: Pada saat observasi laboratorium beton ditemukan suhu ruangan cukup panas (33°C)...

Akar Penyebab Ketidaksesuaian (Root Cause)

Contoh: Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan No SOP.03...

PERBAIKAN / KOREKSI (TINDAKAN LANGSUNG)

Uraian tindakan koreksi yang dilakukan langsung...

Pelaksana Koreksi (PIC)

Contoh: Tim Laboratorium Beton

Target Selesai

Contoh: Januari 2024

Lampiran Bukti Perbaikan / Koreksi (Foto / Dokumen)

Pilih Bukti Koreksi

Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg

TINDAKAN PERBAIKAN / KOREKTIF (PENCEGAHAN BERULANG)

Tindakan sistemik untuk mengeliminasi akar penyebab masalah...

Pelaksana Tindakan (PIC)

Contoh: Tim Mutu / Tim Administrasi

Target Selesai

Contoh: April 2024

Lampiran Bukti Tindakan Korektif (SOP / Sertifikat / Rekaman)

Pilih Bukti Tindakan

Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf

Status Verifikasi Tindakan

Closed (Efektif / Selesai)

Catatan Auditor Verifikator

Contoh: Telah diverifikasi dan bukti pemenuhan memadai

Batal

Simpan Data Temuan

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian

Cari uraian, klausul, PIC...

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSESUAIAN (	KTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk menye ruangan dan petugas un layanan pengujian labora terpadu, sehingga bisa n ketidakberpihakan Labor	NGKATAN n Ruangan Layanan n secara n Mutu 024 ngkatan: _Layanan_Terpadu	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Beton belu menentukan persyaratan lingkungan di masing-ma laboratoriumnya dan belu menyediakan peralatan d pemantauannya.	P Pengelolaan ondisi aboratorium No uruh personil Mutu 2024 an: r_Sosialisasi_SOP.03	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observasi labo didapatkan suhu ruangan laboratorium Beton yang hal ini bisa berpengaruh pengujian yang membutu suhu.	enis pengujian dan annya sesuai ngkungan yang an di SNI. Laboratorium Beton 2024 an: Zonasi_Pengujian_S	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observasi dite peralatan yang belum te antara lain: compressive shaker, dan hammer test (analisa saringan), air en rongga udara), set alat b piknometer glass) uji ber agregat halus, alat los ar set slump test.	program dan rasi peralatan ktur tahunan. Administrasi 2024 an: ggaran_Kalibrasi_Ta	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukannya rua penyimpanan sampel da sampel sesuai persyarat suhu harus dijaga 25-30 Laboratorium Beton.	enis sampel dan nya sesuai ngkungan yang an di SNI. Laboratorium Beton 2024 an: npanan_Penanganan	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Tambah Temuan Ketidaksesuaian Baru

Formulir Standar

Acuan Klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 *

SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2

Kategori Temuan *

2 - Kategori Minor

- 2 - Kategori Minor
- 1 - Kategori Mayor
- 0 - Observasi (Peluang Peningkatan)

Nama Auditor *

Contoh: Martsya Adillah, Astari Cipta

Nama Auditi *

Contoh: Iqbal Zega

Tanggal Dilaporkan *

29/10/2026

Tanggal Ditindaklanjuti *

dd/mm/yy

Uraian Ketidaksesuaian (Metode PLOR)

Problem • Location • Objective evidence • Reference

Contoh: Pada saat observasi laboratorium beton ditemukan suhu ruangan cukup panas (33°C)...

Akar Penyebab Ketidaksesuaian (Root Cause)

Contoh: Belum memahami SOP Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan No SOP.03...

PERBAIKAN / KOREKSI (TINDAKAN LANGSUNG)

Uraian tindakan koreksi yang dilakukan langsung...

Pelaksana Koreksi (PIC)

Contoh: Tim Laboratorium Beton

Target Selesai

Contoh: Januari 2024

Lampiran Bukti Perbaikan / Koreksi (Foto / Dokumen)

Pilih Bukti Koreksi

Foto_Termometer_Form_F.03-01.jpg

TINDAKAN PERBAIKAN / KOREKTIF (PENCEGAHAN BERULANG)

Tindakan sistemik untuk mengeliminasi akar penyebab masalah...

Pelaksana Tindakan (PIC)

Contoh: Tim Mutu / Tim Administrasi

Target Selesai

Contoh: April 2024

Lampiran Bukti Tindakan Korektif (SOP / Sertifikat / Rekaman)

Pilih Bukti Tindakan

Daftar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03.pdf

Status Verifikasi Tindakan

Closed (Efektif / Selesai)

Catatan Auditor Verifikator

Contoh: Telah diverifikasi dan bukti pemenuhan memadai

Batal

Simpan Data Temuan

Daftar Temuan

Cari, filter, dan kelola seluruh temuan ketidaksesuaian beserta akar masalah, koreksi, tindakan korektif, dan hasil verifikasi.

Cari uraian, klausul, PIC...

Reset Data Default

+ Tambah Temuan

NO	ACUAN KLAUSUL	URAIAN KETIDAKSES	AN KOREKTIF	VERIFIKASI	AKSI
1	SNI ISO/IEC 17025:2017- 4.1.1	Disarankan untuk ruangan dan petu layanan pengujian terpadu, sehingg ketidakberpihaka	AKAN PENINGKATAN ediakan Ruangan etariat Layanan ratorium secara du sana: Tim Mutu t: April 2024 ukti Peningkatan: K_Ruang_Layanan_Terpadu 2024.pdf	Closed *Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.*	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2	Laboratorium Bet menentukan pers lingkungan di ma laboratoriumnya menyediakan per pemantauannya.	sasi SOP Pengelolaan s dan Kondisi ngan Laboratorium No 3 ke seluruh personil orium. na: Tim Mutu Januari 2024 kti Tindakan: tar_Hadir_Sosialisasi_SOP.03 f	Closed *Efektif. Formulir dan termometer telah tersedia & sosialisasi terlaksana.*	
3	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.3	Pada saat observ didapatkan suhu laboratorium Bet hal ini bisa berpe pengujian yang m suhu.	tukan jenis pengujian dan pengujiannya sesuai ratan lingkungan yang itentukan di SNI. na: Tim Laboratorium Beton Januari 2024 kti Tindakan: etapan_Zonasi_Pengujian_S pdf	Closed *Efektif. AC telah terpasang dan suhu terpantau stabil.*	
4	SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.4.6	Pada saat observ peralatan yang b antara lain: comp shaker, dan hamr (analisa saringan) rongga udara), se piknometer glass agregat halus, ala set slump test.	diakan program dan an kalibrasi peralatan terstruktur tahunan. na: Tim Administrasi Januari 2024 kti Tindakan: ncana_Anggaran_Kalibrasi_Ta an.xlsx	Closed *Efektif. Sertifikat kalibrasi KAN lengkap dan stiker kalibrasi terpasang.*	
5	SNI ISO/IEC 17025:2017- 7.4.1	Belum ditemukan penyimpanan sam sampel sesuai persyaratan (misal: suhu harus dijaga 25-30 °C) di Laboratorium Beton.	*sampel sehingga seluruh sampel disimpan di ruangan terbuka.* tertutup agar suhu bisa lebih terkontrol menggunakan AC. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: April 2024 Bukti Koreksi: Foto_Ruang_Simpan_Sampel_Beton.jpg	tukan jenis sampel dan simpannya sesuai persyaratan lingkungan yang telah ditentukan di SNI. Pelaksana: Tim Laboratorium Beton Target: Januari 2024 Bukti Tindakan: SOP_Penyimpanan_Penanganan_Sampel.pdf	Closed *Efektif. Ruang simpan sampel berpendingin telah difungsikan.*	

Menampilkan 5 dari 5 temuan

Metode Penulisan: Problem, Location, Objective evidence, Reference (PLOR)

Tambah Temuan Ketidaksesuaian Baru

Formulir Standar

Acuan Klausul SNI ISO/IEC 17025:2017 *

SNI ISO/IEC 17025:2017- 6.3.2

Kategori Temuan *

0 - Observasi (Peluang Peningkatan)

Nama Auditor *

Contoh: Martsya Adillah, Astari Cipta

Nama Auditi *

Contoh: Iqbal Zega

Tanggal Dilaporkan *

29/10/2026

Tanggal Ditindaklanjuti *

dd/mm/yy

Uraian Ketidaksesuaian (Metode PLOR)

Problem • Location • Objective evidence • Reference

Disarankan untuk menyediakan ruangan dan petugas untuk menerima layanan pengujian laboratorium secara terpadu...

TINDAKAN PENINGKATAN (OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT)

Observasi: Tanpa Akar Masalah & Koreksi

Temuan observasi tidak memerlukan identifikasi akar penyebab dan tindakan korektif, melainkan cukup dirumuskan Tindakan Peningkatan untuk optimalisasi sistem manajemen laboratorium.

Rencana Tindakan Peningkatan *

Menyediakan Ruangan Sekretariat Layanan Laboratorium secara terpadu

Pelaksana Peningkatan (PIC)

Tim Mutu

Target Selesai

April 2024

Lampiran Bukti Tindakan Peningkatan

Pilih Bukti Peningkatan

SK_Ruang_Layanan_Terpadu_2024.pdf

Status Verifikasi Tindakan

Closed (Efektif / Selesai)

Catatan Auditor Verifikator

Efektif. Ruangan telah tersedia dan beroperasi.

Batal

Simpan Data Temuan