



Gas Detector Test Report

2026년 검교정_34EA

고객사

씨디플렉스_파주

점검일자

2026년 4월 29일

점검자

최인혁, 이근수, 박성범



No.	Location	측정 가스	제조사	Serial No.	Model		교정GAS		Full Range	Alarm 설정		ZERO 교정		SPAN 교정		결과	비 고
					Detector	Controller	GAS	농도		1st	2nd	전	후	전	후		
1	E동 1-1	H.C	대신전자	22020016	UNI-2400EX	GMS-2500	CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	31	50	정상	
2	E동 1-2	MEK	가스디엔에이	DAR-TG-0152	DA-100		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	30	50	정상	
3	E동 1-3	Comb.	HANWEI (오디텍)	441711000003	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	47	50	정상	
4	E동 1-4	EA	가스디엔에이	DAR-TG-0154	DA-100		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	24	50	정상	감도저하
5	E동 2-1	H.C					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
6	E동 2-2	Comb.	HANWEI (오디텍)	461107400015	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	48	50	정상	
7	E동 2-3	Comb.	HANWEI (오디텍)	461107400034	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	50	50	정상	
8	E동 2-4	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800010	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	49	50	정상	
9	E동 3-1	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800008	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	48	50	정상	
10	E동 3-2	Toluene	가스디엔에이	DAR-TG-0143	DA-100		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	36	50	정상	
11	E동 3-3	EA	대신전자	23080016	UNI-2400EX		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	26	50	정상	감도저하
12	E동 3-4	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800004	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	49	50	정상	
13	E동 4-1	MEK					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
14	E동 4-2	Toluene	대신전자	23080024	UNI-2400EX		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	20	50	정상	감도저하
15	E동 4-3	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800003	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	45	50	정상	
16	E동 5-1	H2O2	가스디엔에이	DAR-TG-0164	DA-100		SO2	10 ppm	100 ppm	1	5	0	0	8.5	10	정상	
17	A동 배합실1	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
18	A동 배합실2	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
19	A동 배합실3	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
20	A동 배합실4	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체

No.	Location	측정 가스	제조사	Serial No.	Model		교정GAS		Full Range	Alarm 설정		ZERO 교정		SPAN 교정		결과	비 고
					Detector	Controller	GAS	농도		1st	2nd	전	후	전	후		
21	A동 배합실5	Comb.				GMS-2500	CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
22	A동 배합실6	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800001	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	46	50	정상	
23	A동 배합실7	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
24	A동 배합실8	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
25	A동 코팅머신1	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800006	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	46	50	정상	
26	A동 코팅머신2	Comb.	HANWEI (오디텍)	461107400032	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	50	50	정상	
27	A동 코팅머신3	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800007	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	48	50	정상	
28	A동 코팅머신5	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
29	A동 코팅머신6	Comb.					CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0				가스 감지기 교체
30	1공장 배합실1	Comb.	가스디엔에이	DAS-TG-0117	DA-100	GMS-1500	CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	32	50	정상	
31	1공장 배합실2	Comb.	HANWEI (오디텍)	461711800005	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	49	50	정상	
32	1공장 위험물창고1	Comb.	가스디엔에이	DAR-TA-1030	DA-100	GMS-1500	CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	38	50	정상	
33	1공장 위험물창고2	Comb.	가스디엔에이	DAR-TA-1031	DA-100		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	1	0	36	50	정상	
34	1공장 위험물창고3	Comb.	HANWEI (오디텍)	461107400044	GTQ-BS03		CH4	50 %LEL	100 %LEL	25	50	0	0	48	50	정상	
가스감지기 점검 결과 (비고란 참조) - 점검 수량 : 34EA - 정상 운전 : 34EA - 불량 수량 : - - 조치 사항 : 가스 감지기 11EA 교체 완료																	