



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gentengkali Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur 60275
Telepon (031)5342706-5342709 Faksimile (031) 5324912

TELAAH STAF

Yth : Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK
Dari : Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PPSMK
Tanggal : 24 Agustus 2026
Nomor : 400.3.13/ 4969 /101.3/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Telaah Staf Terhadap Kejadian Longsor SMKN 7 Jember

1. POKOK PERSOALAN

Telah terjadi bencana alam tanah longsor di lingkungan SMK Negeri 7 Jember yang mengakibatkan kerusakan pada sarana prasarana sekolah, khususnya lapangan olahraga siswa. Kejadian ini bukan yang pertama kali; berdasarkan laporan yang diterima, longsor pertama terjadi pada tanggal 9 Desember 2025, dan longsor susulan kembali terjadi pada tanggal 6 Februari 2026.

2. PRA ANGGAHAN

Sebagai dasar analisis, perlu dikemukakan beberapa pra anggapan sebagai berikut:

- a. SMK Negeri 7 Jember merupakan satuan pendidikan menengah kejuruan negeri yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB) dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan pendidikan dasar menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sarana prasarana SMK di wilayahnya.
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan lintas sektor yang tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perangkat daerah lainnya. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi) adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Perbaikan infrastruktur fisik sekolah akibat bencana memerlukan penanganan yang bersifat teknis dan multidisiplin. Untuk penanganan jalan longsor,

kewenangan berada pada Dinas PUPR, sedangkan perbaikan Ruang Kelas Belajar (RKB) adalah kewenangan Dinas Pendidikan.

- d. Dinas Pendidikan Provinsi memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kebencanaan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk kebijakan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah.

3. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Berdasarkan dokumen laporan dan informasi yang tersedia, ditemukan sejumlah fakta substantif yang memengaruhi analisis dan rekomendasi penanganan:

- a. Kejadian longsor berulang. Tanah longsor di SMK Negeri 7 Jember terjadi dua kali dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan: pertama pada 9 Desember 2025 dan kedua pada 6 Februari 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi tanah di lokasi sekolah memang labil dan rawan longsor, terutama pada musim hujan dengan curah hujan tinggi.
- b. Penyebab longsor. Berdasarkan laporan, longsor terjadi diduga akibat curah hujan yang tinggi di Kecamatan Sumberbaru, kondisi tanah yang labil, dan gempa yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2026 pukul 01.06.10 WIB. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa bencana bersifat alamiah namun diperparah oleh kondisi geologis lokasi.
- c. Dampak kerusakan. Longsor mengakibatkan tanah tergerus dan merusak lapangan olahraga siswa. Kerusakan ini berdampak pada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.
- d. Upaya preventif yang telah dilakukan sekolah. SMK Negeri 7 Jember telah melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain: (a) meletakkan kayu di sepanjang lapangan yang longsor sebagai antisipasi longsor susulan dan batas aman; (b) memasang tali rafia sebagai penanda daerah rawan longsor; dan (c) memberikan informasi kepada siswa agar tidak mendekati daerah rawan longsor. Upaya ini menunjukkan kesadaran dan inisiatif sekolah, namun bersifat darurat dan belum menyentuh akar permasalahan.
- e. Koordinasi antarsektor. Berdasarkan laporan, SMKN 7 Jember telah mengajukan permohonan penanggulangan bencana kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Namun, belum tergambar adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD Kabupaten Jember, Dinas PU Kab. Jember, dan instansi terkait lainnya.

4. Analisis

1. Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam Penanganan Bencana di SMK;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah (termasuk SMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Mengelola penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan SMK sesuai kewenangannya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah kejuruan;
- c. Menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kebencanaan di lingkungan sekolah, termasuk kebijakan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana dan menggolongkan tingkat kerusakan.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kejadian longsor di SMK Negeri 7 Jember. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kewenangan Dinas Pendidikan terbatas pada aspek pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sarana prasarana pendidikan, bukan pada penanganan teknis infrastruktur fisik yang bersifat konstruksi berat.

2. Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor;

Penanggulangan bencana bersifat lintas sektoral dan lintas yurisdiksi. Dalam hal ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk penetapan status keadaan darurat bencana daerah dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD.
- b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan dalam penanganan konstruksi fisik, termasuk perbaikan jalan, penanganan longsor, dan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi berperan dalam mengidentifikasi kerusakan sekolah, menetapkan kebijakan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan memfasilitasi perbaikan sarana prasarana pendidikan.

Kejadian longsor di SMK Negeri 7 Jember memerlukan pendekatan kolaboratif antarsektor. Dinas Pendidikan Provinsi tidak dapat menangani

sendiri perbaikan infrastruktur fisik yang bersifat teknis; diperlukan koordinasi dengan BPBD untuk penetapan status penanganan darurat dan dengan Dinas PU untuk perbaikan konstruksi dekat aliran sungai.

3. Implikasi Bencana Berulang terhadap Perencanaan Tata Ruang dan Mitigasi;

Terjadinya longsor dua kali dalam kurun waktu singkat mengindikasikan adanya permasalahan mendasar pada kondisi geologis lokasi SMK Negeri 7 Jember. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis:

- a. Apakah lokasi SMK Negeri 7 Jember berada di kawasan rawan bencana longsor?
- b. Apakah telah dilakukan kajian geoteknik dan analisis risiko bencana sebelum penetapan lokasi sekolah?
- c. Apakah diperlukan relokasi sekolah atau rekayasa teknis penanganan longsor yang bersifat permanen?

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun. Jika lokasi SMK Negeri 7 Jember terbukti berada di kawasan rawan longsor, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah mitigasi jangka panjang, termasuk kemungkinan relokasi.

4. Analisis Resiko bagi Dinas Pendidikan Provinsi;

Apabila Dinas Pendidikan Provinsi tidak segera merespons secara komprehensif, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi:

- a. Risiko keselamatan siswa dan tenaga kependidikan. Longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu dan membahayakan jiwa warga sekolah. Upaya preventif yang dilakukan sekolah (pemasangan kayu dan tali rafia) bersifat sementara dan tidak menjamin keselamatan jangka panjang.
- b. Risiko terganggunya proses pembelajaran. Kerusakan lapangan olahraga berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran pendidikan jasmani.
- c. Risiko reputasi. Keterlambatan penanganan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dalam melindungi warga sekolah dari bencana.
- d. Risiko hukum. Apabila terjadi korban jiwa akibat longsor susulan, Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pengelola SMK negeri dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan keselamatan warga sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah terhadap kejadian bencana tanah longsor di SMK Negeri 7 Jember serta kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SMK Negeri 7 Jember adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sarana prasarana sekolah tersebut.
2. Kejadian longsor berulang (9 Desember 2025 dan 6 Februari 2026) mengindikasikan adanya permasalahan mendasar pada kondisi geologis lokasi sekolah yang memerlukan penanganan komprehensif, bukan sekadar perbaikan darurat.
3. Penanganan bencana memerlukan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas PU dan perangkat daerah lainnya. Dinas Pendidikan tidak dapat menangani sendiri perbaikan infrastruktur fisik yang bersifat teknis.
4. Upaya preventif yang dilakukan sekolah (pemasangan kayu, tali rafia, dan imbauan kepada siswa) adalah langkah yang baik namun bersifat sementara dan tidak cukup untuk menjamin keselamatan jangka panjang.
5. Dinas Pendidikan Provinsi perlu segera mengambil langkah-langkah koordinatif dan fasilitatif untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

SARAN

1. Berkoordinasi dengan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian teknis penanganan longsor, termasuk analisis stabilitas tanah, desain penahan longsor yang permanen, dan perbaikan infrastruktur yang rusak.
2. Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Bencana SMK Negeri 7 Jember yang melibatkan Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas PUPR, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, dan SMK Negeri 7 Jember untuk memastikan penanganan yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi geologis dan risiko bencana di lokasi SMK Negeri 7 Jember, dan jika terbukti berada di kawasan rawan longsor, mempertimbangkan opsi relokasi atau rekayasa teknis penanganan yang bersifat permanen.
4. Menginstruksikan kepada seluruh SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan identifikasi kerawanan bencana di lingkungan sekolah masing-masing dan menyusun rencana mitigasi bencana, sebagai bagian dari upaya preventif jangka panjang.

5. Menyusun kebijakan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana di lingkungan satuan pendidikan, yang mengatur mekanisme koordinasi antarsektor, alur pelaporan, dan langkah-langkah tanggap darurat.
6. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan darurat dan mitigasi bencana di lingkungan satuan pendidikan, baik melalui APBD Provinsi maupun melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendikdasmen) untuk bantuan penanggulangan bencana.

Demikian telaah staf ini disampaikan. Telaah ini dilakukan bukan untuk menghambat, melainkan untuk menjaga marwah, akuntabilitas, dan kepatuhan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengantisipasi risiko hukum dan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari.

**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN
SMK,**

LUQMAN HARRIS MARDHATILLAH
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP 19930206 202012 1 006