Homework 3 - Experiment3

姓名: 刘淑仪 学号: 2251730

实验名称

三维模型扫描与数据处理

实验目的

- 1. 了解三维模型数据的表示形式和存储格式;
- 2. 掌握手持式三维曲面扫描系统Creaform Go Scan 3D硬件和软件的使用方式;
- 3. 掌握常用几何编辑软件(比如GeoMagic Studio)的操作方式,能够对原始三维扫描数据进行简单编辑。

实验设备

1. 硬件: Creaform Go Scan 3D 三维扫描仪;

2. 软件: Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件;

3. 软件: blender-4.2.4


实验内容

三维扫描仪数据采集流程


- 1. 启动Creaform Go Scan 3D 配套扫描软件,点击"新会话"->"扫描",开始扫描
- 2. 手持三维扫描仪,缓慢移动,直至面部三维模型扫描完成注:扫描过程中,若前方红灯亮起,表明距离过近,若后方红灯亮起,表明距离过远,正常情况下,应当保持只有中间绿灯亮起;若前后两个红灯均亮起,则表明追踪失败,此时可以微调位置,试图重新追踪;若失败,则只能新建会话,重新扫描。
- 3. 扫描结束,再次点击软件中的"扫描"按钮,选择文件格式,导出 3D 模型.obj文件

三维模型的后处理

1. 进入Blender导入原始的stl文件



2. 进入编辑模式,进行修补



3. 最后结果,导出stl文件 (对多余部分进行了隐藏操作)。注: 磨皮效果在雕刻模式下效果最好

