Rapport

- 1 Abstract
- 2 Introduction
- 3 Approche du probl

## 3.1 Choix des parames de Mooney-Rivlin

Description de la mode de Mooney-Rivlin

La mode de Mooney-Rivlin est une mode permettant de modser le potentiel de l'rgie de contrainte d'un matau. Pour cela, il est bli une relation entre le travail du matau et les invariants  $I_1, I_2, I_3$  dnit tel que  $I_1 = Trace(\sigma), I_2 = \sec(\sigma), I_3 = \det(\sigma)$ . La mode de Mooney-Rivlin dnit en 1940(Mooney) statue la relation suivante :  $W = C_10(I_1 - 3) + C_01(I_2 - 3) + C_11(I_1 - 3)(I_2 - 3)$ .

Le mod de Mooney-Rivlin peut e vu comme un cas particulier du mod Ogden.

On remarque que l'invariant  $I_3$  n'est pas compris dans ce mod. En effet, pour les stoms, nous travaillons avec un effet Poisson  $\nu=0.49$ , c'est-ire lume quasi-constant. L'invariant  $I_3$  est donc l t n'est donc pas intssant pour la modsation de notre matau.

- 3.2 Choix du maillage
- 4 Conclusion

Liste des figures