

תאריך: ה' ניסן תשע"ט
10/04/2019
תלונה: 03-2019-0488
תיק טיפול: 03-2019-0177
אסמכתא: 03-2019-0441

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

הרוש יפה, רחוב שקד 34, תל אביב - יפו 6819831
כהן עמוס, רחוב שמר נעמי 16, דירה 9, חולון 5840507

הנדון : הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 08/04/2019 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב לח"י מס' 31, רחוב שמחה מס' 55
גוש/חלקה: 2 / 6136, 45 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
א. לתקן את הקיר ואת מעקה הגג מבלוקים בקומה א' בחזית
הצדדית המזרחית ואת חגורת הבטון במפלס הגג בחזית הקדמית;
ב. לתקן את המרפסת בקומה א' בחזית הצדדית המערבית;
ג. לתקן ולחזק את המדרגות החיצוניות מבטון בכל מרכיבין בחזית העורפית;
ד. לתקן את העמודים הלקויים בחלקה המפולש של קומת הקרקע
בחזית העורפית;
ה. לתקן את הגדר הסדוקה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה ברח' לח".

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום
שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק
המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.


5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3
לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך
פלילי, עם כל המשתמע מכך.

תאריך: ה' ניסן תשע"ט
10/04/2019
תלונה: 03-2019-0488
תיק טיפול: 03-2019-0177
אסמכתא: 03-2019-0441

רשום עם אישור מסירה

6. ביצוע עבודות בניה במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידוד, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.
לביצוע עבודות במרחב הציבורי, כגון הצבת פיגום בשטח מדרכה, יש לפנות למחלקה לתאום ביצוע ההנדסי בטלפון 03-7247018 או בשעות קבלת קהל ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00 - 11:30 ובים ג' בין השעות 13:30 - 15:00.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה אף ממליצה לבצע שיפוץ של חזית הבניין לצורך שמירה על המראה הנאה והתקין של הבניין. מוטב כי תפעלו גם בעניין זה, על מנת ליתר את הצורך במשלוח דרישה נוספת, על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"א - 2011.
לקבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות בנוגע להסדרי הסיוע הכספי שהעירייה מעמידה לצורך ביצוע שיפוץ חזית הבניין כאמור, ניתן לפנות למשרד סגן מהנדס העיר למינהל בטלפון: 03-7247299 ו/או לעזרה ובצרון באתר האינטרנט www.e-b.co.il או בטלפון 03-7910333.

בכבוד רב,



אינג' ולדימיר ליבורקין
מנהל יחידת מבנים מסוכנים

תאריך: ה' ניסן תשע"ט
 10/04/2019
 תלונה: 03-2019-0488
 תיק טיפול: 03-2019-0177
 אסמכתא: 03-2019-0441

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב לח"י מס' 31, רחוב שמחה מס' 55
 גוש/חלקה: 2 / 6136, 45 / 6135


ביום 08/04/2019 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
 בניין מאוכלס בן שתי קומות בנוי עמודים, תקרות בטון וקירות בלוקים.
 סדקים והתפוררות נדבכי הבלוקים בקיר בקומה א' ובמעקה הגג בחזית
 הצדדית המזרחית. התפרקות בטון בתחתית החגורה במפלס הגג לאורך
 החזית הקדמית. הברזל גלוי וחלוד. התפרקות בטון בתחתית המרפסת
 בקומה א' בחזית הצדדית המערבית. הברזל גלוי וחלוד.
 התפרקות בטון בשטח נרחב ומדרגות מתפוררות במהלך המדרגות
 החיצוניות בחזית העורפית. הברזל גלוי ואכול. סדקים והתפרקות בטון
 בעמודים בקומת הקרקע המפולשת בחזית העורפית.
 גדר בלוקים סדוקה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה ברחוב לח"י.
 המצב המתואר לעיל מהווה סכנה לדיירים ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
 א. לתקן את הקיר ואת מעקה הגג מבלוקים בקומה א' בחזית
 הצדדית המזרחית ואת חגורת הבטון במפלס הגג בחזית הקדמית;
 ב. לתקן את המרפסת בקומה א' בחזית הצדדית המערבית;
 ג. לתקן ולחזק את המדרגות החיצוניות מבטון בכל מרכיבין בחזית העורפית;
 ד. לתקן את העמודים הלקויים בחלקה המפולש של קומת הקרקע
 בחזית העורפית;
 ה. לתקן את הגדר הסדוקה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה ברח' לח"י.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
 של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק





עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ה כסלו תש"פ
23/12/2019
תיק טיפול: 03-2019-0177

סגירת תיק מבנה מסוכן

א. פרטי המבנה

כתובת: רחוב לח"י מס' 31, רחוב שמחה מס' 55
גוש/חלקה: 2 / 6136, 45 / 6135

ב. הסיבה לסגירת התיק


בוצעו עבודות
בדיקה בשטח של מהנדס מבנים מסוכנים אלכס זטולסקי בוצעה בתאריך: 05/12/2019

ג. אישור סגירת תיק

תאריך: 23.12.19

חתימה:

שם: אלכס זטולסקי



תאריך: כ"ה כסלו תש"פ
23/12/2019
תלונה: 03-2019-0488
תיק טיפול: 03-2019-0177
אסמכתא: 03-2019-1579

לכבוד

אינג' עוזון עקיבא, auozon@gmail.com

שלום רב,

הנדון : סיום ביצוע העבודות הנדרשות בבניין

כתובת: רחוב לח"י מס' 31, רחוב שמחה מס' 55
גוש/חלקה: 2 / 6136, 45 / 6135

במענה לפנייתך, הריני להודיעך כי מהנדס מטעמנו ביקר במקום הנ"ל, ומצא שהעבודות הנדרשות בהודעתנו מספר 03-2019-0441 מתאריך 10/04/2019 כבר בוצעו.
לאור כך, תיק מבנה מסוכן לכתובת שבנדון נסגר והמבנה הוסר מרשימת מבנים מסוכנים.
רשמנו לפנינו כי, כל העבודות במקום בוצעו על פי הנחיותיך ובפיקוחך המלא.
מודים לך על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

אינג' אלכס זטולסקי
מהנדס יחידת מבנים מסוכנים

Zaidman & Uozon
Consulting Engineer's LTD.
STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING

זיידמן & עוזון
מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון מבנים ויעוץ הנדסי

תאריך: 18 נובמבר 2019

סימפון: ע1319

5/12/19
(2019-116)

לכבוד
 עיריית ת"א
 אגף הנדסה
 מחלקת מבנים מסופנים

הנדסה: רח' לת"י 31 ת"א
תיק טיפול: 03-2019-0177

בהמשך להודעתכם מיום 10.4.19 לבעלי בנכס בכתובת הנ"ל, בעניין הצורך בעבודות תיקון הנדרשות הנני להודיע כי בוצעו תיקונים ועבודות שיקום כמפורט:

1. הוסר קרניז בטון שהיה רעוע בחזית מרפסת הפתח לחזית הרחוב בקומה א' של המבנה (הותקן קרניז פח מגולחן למניעת חדירת מים).
2. בוצע חיזוק ע"י עיבוי בשכבת בטון של עמודים פנימיים בקומה מפולשת אזור הפנימי (חזית דרומית).
3. טופלו האזורים שהיו גנועים בקורותיה בתקרת קומת הקרקע באזור הפנימי (עורפי) של המבנה.
4. הוסר מהלך מדרגות רעוע מבטון (מקומת הקרקע לקומה א') ובוצעו מדרגות חדשות מקונס' פרופילי פלדה.
5. תוקן קיר גדר חוצמת של אזור שמתחת למרפסת החזית הפונה לכביש.

הנני לאשר כי ביצוע העבודות געשה תחת פיקוח הנדסי והינו תואם את הסטנדרטים הרלוונטיים המקובלים.

העבודה בוצעה כראוי ולשביעות רצוני והיא ראויה לשימוש.

בכל בירור ושאלה ניתן לפנות אליי

בכבוד רב,
 עוזון & זיידמן
 מהנדסים יועצים בע"מ
 513304077

מצ"ב: צילום רישיון מהנדס

כתובת משרד: דוד האגמים 4 גני תקווה 5591210
 טל/פקס: 6745151-03
 כתובת לדואר אלקטרוני: auozon@netvision.net.il