



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ז שבט תשפ"ד
06/02/2024
תלונה: 03-2024-0160
תיק טיפול: 03-2024-0085
הוראת ביצוע: 2024-0021

אל: מר שרון אידל – מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה
מאת: מדור מבנים מסוכנים, מחלקת פיקוח על הבניה

הנדון: הוראת ביצוע עבודות במבנה מסוכן

כתובת: רחוב ששון מס' 40
גוש/חלקה: 2 / 6136, 44 / 6135

לפי סעיף: 7 מתאריך: 06/02/2024

מושה. מצורף דף ארנונה.

הינך מתבקש לבצע את העבודות הבאות במבנה הנדון.

פירוט העבודות:

בור ספיגה חשוף בקומת הקרקע בחצר צפונית (אחורית):
א. לוודא שהבור לא פעיל;
ב. במידה והבור לא פעיל, יש למלא אותו באדמה עד מפלס החצר.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין, או הנדסאי בניין.

רצ"ב צו חתום, דו"ח מהנדס בודק ונסח טאבו.
את העבודות יש לבצע מתקציב למבנים מסוכנים 012310000104.

חתימת המקבל: _____

תאריך מסירה: _____

בכבוד רב,

אינג' ולדימיר ליבורקין
מנהל פיקוח בנייה-מבנים מסוכנים



קבלת קהל בימים א, ב, ג, ה בין השעות 8.00 - 13.00
טלפון: 03-7247338, 03-7247339, 7247340
ביום ד' אין קבלת קהל
פקס: 03-7240131

שדרות בן גוריון 68, ת"א (חדר 217)
דוא"ל: mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il

תאריך: כ"ז שבט תשפ"ד
06/02/2024
תיק טיפול: 03-2024-0085
אסמכתא: 03-2024-0222

צו מבנה מסוכן

עפ"י חוק עזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב – 2001

הואיל והבניין

בכתובת: רחוב ששון מס' 40

גוש/חלקה: 2 / 6136, 44 / 6135

נתון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים / לציבור / ולנכסים הסמוכים.

בתוקף סמכותי, כפי שהואצלה לי ע"י ראש העירייה, הנני מצווה לפי סעיף 7 לחוק העזר לת"א – יפו

מבנים מסוכנים, התשס"ב – 2001 על ביצוע העבודות המפורטות להלן:

בור ספיגה חשוף בקומת הקרקע בחצר צפונית (אחורית):

א. לוודא שהבור לא פעיל;

ב. במידה והבור לא פעיל, יש למלא אותו באדמה עד מפלס החצר.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין, או הנדסאי בניין.

בכבוד רב,

אינג' ולדימיר ליבורקין – מנהל פיקוח בנייה-מבנים מסוכנים



תאריך: כ"ז שבט תשפ"ד
06/02/2024
תיק טיפול: 03-2024-0085

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב ששון מס' 40
גוש/חלקה: 2 / 6136, 44 / 6135

ביום 06/02/2024 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בית פרטי בן קומה 1. לח"י מס' 31 פינת ששון מס' 40.
חצר צפונית (אחורית):
נחשף בור ספיגה ישן ריק לא פעיל. עומק הבור כ 3-4 מטר.
למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן באופן מיידי:
בור ספיגה חשוף בקומת הקרקע בחצר צפונית (אחורית):
א לוודא שהבור לא פעיל;
ב. במידה והבור לא פעיל, יש למלא אותו באדמה עד מפלס החצר.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין, או הנדסאי בניין.

חיים זילברמן
מהנדס בטיחות



דירים המתגוררים ברחוב ששון - רחוב 4046 מספר 4.40

שימוש	שטח	קומה	כניסה	סטטוס חשבון	סוג חוזה	מספר חוזה	זהות בעל חוזה	שם בעל חוזה	
מגורים		0	0	לא פעיל	מגורים	911943	31684194	עולמות גיאת שי	1
מגורים	56.00	0	0	פעיל	מגורים	918538	65332389	גיאת אסתר	2
מגורים		0	0	לא פעיל	מגורים	227055	7162308	צלח שמחה	3
מגורים		0	0	לא פעיל	מגורים	306424	4436598	סלע ישראל	4

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ז שבט תשפ"ד
06/02/2024
תיק טיפול:
תלונה: 03-2024-0160

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב ששון מס' 40
גוש/חלקה: 2 / 6136, 44 / 6135
תיק בניין: 3843-031


ביקורת בתאריך: 06/02/2024

מהנדס: חיים זילברמן

ממצאים: בית פרטי בן קומה 1. לח"י מס' 31 פינת ששון מס' 40.
חצר צפונית (אחורית):
נחשף בור ספיגה ישן ריק לא פעיל. עומק הבור כ 3-4 מטר.

עבודות נדרשות: בור ספיגה חשוף בקומת הקרקע בחצר צפונית (אחורית):
א. לוודא שהבור לא פעיל;
ב. במידה והבור לא פעיל, יש למלא אותו באדמה עד מפלס החצר.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין, או
הנדסאי בניין.

עבודות לשפ"ע: בור ספיגה חשוף בקומת הקרקע בחצר צפונית (אחורית):
א. לוודא שהבור לא פעיל;
ב. במידה והבור לא פעיל, יש למלא אותו באדמה עד מפלס החצר.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין, או
הנדסאי בניין.



חתימה:

6.02.2024

תאריך: