

תאריך: י"ט סיון תשע"ז
13/06/2017
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

3843-039

לכבוד

אליגון שגיא פיליפ, רחוב סיוון 6, תל אביב - יפו 6762006

הנדון : הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 11/06/2017 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
1. לתקן ובמידת הצורך לחזק את הקירות הלוקיים של הבניין בחזיתות הפונות לרחובות לח"י - תרדיון ובחזית הצפונית;
2. לתקן את הגדר ואת ההגבהה מבלוקים שמעליה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה הציבורית ברחוב תרדיון;
3. לתקן ולחזק את תקרת הבטון הלוקיה של החדר הצפוני בקומת הקרקע.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.

6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיצוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י"ט סיון תשע"ז
13/06/2017
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,
אינג' ולדימיר ליבורקיץ
מנהל יחידת מבנים מסוכנים

תאריך: י"ט סיון תשע"ז
 13/06/2017
 תיק טיפול: 03-2017-0151
 אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
 גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135

ביום 11/06/2017 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
 בניין בן שתי קומות עם חדר בודד בקומת הקרקע בחלקו העורפי הצפוני.
 הבניין בנוי עמודים, תקרות בטון, קירות בלוקים.
 הבניין נעול ונראה כפנוי.
 סדקים והתפוררות נדבכי בלוקים בקירות בחזיתות הפונות לשטח המדרכה
 הציבורית ברחובות לח"י - תרדיון ובקומה א' בחזית הצפונית.
 ההגבהה מבלוקים מעל הגדר והגדר עצמה סדוקות בחזית המגרש הפונה
 לשטח המדרכה ברחוב תרדיון. סדקים והתפרקות גושי בטון בתקרת החדר
 הבודד בקומת הקרקע (החדר הצפוני). הברזל גלוי וחלוד.
 מצבם הנוכחי המתואר לעיל של הבניין הדו קומתי ושל החדר הבודד הנ"ל
 מהווה סכנה לציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:

1. לתקן ובמידת הצורך לחזק את הקירות הלקויים של הבניין בחזיתות הפונות לרחובות לח"י - תרדיון ובחזית הצפונית;
2. לתקן את הגדר ואת ההגבהה מבלוקים שמעליה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה הציבורית ברחוב תרדיון;
3. לתקן ולחזק את תקרת הבטון הלקויה של החדר הצפוני בקומת הקרקע.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
 של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק