



תאריך: כ"ג ניסן התשע"א
27/04/2011
תיק טיפול: 03-2011-0144
אסמכתא: 03-2011-0492

רשום עם אישור מסירה

4001-58

לכבוד

יצחקי חנה, רחוב קלמן 20, תל אביב - יפו 67635
יצחקי שושנה, רחוב ששון 2, תל אביב - יפו 67622
מדני מזל, רחוב אריאל 12, תל אביב - יפו 67651
מזעקי כרמלה, רחוב נ"ז 36, תל אביב - יפו 67677
עזידי ליאור, רחוב בובר שלמה 34, תל אביב - יפו 67328

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 06/04/2011 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב אצ"ל מס' 58
גוש/חלקה: 45 / 6135, 44 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
1. לתקן את הקרניז מבטון במפלס הגג בחזית הקדמית הפונה לרחוב אצ"ל;
2. לתקן ולחזק את הגגון מבטון בחלקו הפינתי הצפוני של המבנה או לחילופין להורסו.

כל העבודות הנדרשות תבוצנה לפי הוראותיו של מהנדס בנין פרטי מוסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.

6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיזוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.





עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ג ניסן התשע"א
27/04/2011
תיק טיפול: 03-2011-0144
אסמכתא: 03-2011-0492

רשום עם אישור מסירה

לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם – 1980.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,
אינג' דוד רבינוביץ
מנהל מח' פיקוח על הבניה
ב/ראש העירייה



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

D

תאריך: כ"ג ניסן התשע"א
27/04/2011
תיק טיפול: 03-2011-0144
אסמכתא: 03-2011-0492

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 58
גוש/חלקה: 45 / 6135, 44 / 6135

ביום 06/04/2011 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
מבנה חד קומתי משמש לעסקים שונים עם יחידה חלקית בשטח הגג.
המבנה בנוי קירות בלוקים וגג מבטון.
התפרקות בטון בקרניז במפלס הגג בחזית הקדמית. הברזל גלוי ואכול.
גושי בטון התפרקו בתחתית הגגון בחלקו הפינתי הצפוני של המבנה.
ונפלו לשטח המדרכה הציבורית. נחשף ברזל אכול בשטח נרחב.

המצב הנוכחי של הבניין מהווה סכנה למחזיקים / לציבור / ולנכסים הסמוכים.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
1. לתקן את הקרניז מבטון במפלס הגג בחזית הקדמית הפונה לרחוב אצ"ל;
2. לתקן ולחזק את הגגון מבטון בחלקו הפינתי הצפוני של המבנה
או לחילופין להורסו.

כל העבודות הנדרשות תבוצנה לפי הוראותיו של מהנדס בנין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק

