

3 סד 9713

1



רשום עם אשור מסירה

תאריך: 23.5.91
רופ-פב-7439

עיריית תל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 5217008

לכבוד

1. איזון מזל ורפאל - רח' ששון 5 ת"א 67622.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 6.5.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' ששון מס' 5 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.
הינד נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
א. להוריד גושי טיח ובטון מכל המקומות הדרושים. ב. לחזק ולתקן את המרפסות בחזית הקידמית של המבנה. ג. לתקן קירות חוץ + פנים בקומה שניה.
ד. לתקן מדרגות חיצוניות בעליה לקומה שניה.
2. עד לגמר בצוע התקונים יש לתמוך באופן ארעי חלקים מסוכנים במבנה ולהמציא אשור ממהנדס כי בדק את התקונים שבוצעו ומצאם מבוצעים בהתאם. כל העבודות יבוצעו בפיקוחו ובאישורו של מהנדס בנין מוסמך.
3. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
4. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
5. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
6. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
7. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובפקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשפוצים מעבר לדרישה זאת - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני. לתאום עבודות צבע וגמר בלבד בטלפון: 03-5611492.
8. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ ראש העירייה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00 245 246

23.5.91
רופ/פב/7439

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 5217008



דו"ח : מבנה מסוכן - רח' ששון מס' 5, ת"א
גוש 6135 חלקה 44

ביקרתי במקום ביום 6.5.91 ולהלן חוו"ד :

קיים מבנה בן 2 קומות, קירות מלבנים ותקרות מבטון - המבנה מאוכלס.

בקירות החוץ בקומה ב' ישנם סדקים רציניים וטיח מתקלף. קיימת רטיבות בקירות ובתקרות. במרפסות ובמעקות של המרפסות ישנם סדקים, גופלים גושי טיח ובטון ברזלים ורלסים גלויים וחלודים.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות :

1. להוריד גושי טיח ובטון מכל המקומות הדרושים.
2. לחזק ולתקן את המרפסות בחזית הקידמית של המבנה.
3. לתקן קירות חוץ + פנים בקומה שניה.
4. לתקן המדרגות החיצוניות לעליה לקומה שניה.

בכבוד רב,

שוורץ/אורי
מהנדס

העתקים : -

1. איזון מזל ורפאל - רח' ששון מס' 5, ת"א - 87622

ט46