

איכות נמוכה

עיריית תל-אביב - יפו
ח' נה"ל - ח' נה"ל
הח' לפקוח על הבניה
שר' בן-גוריון 68
טלפון 437437



רשום עם אשור חסירה

חאריד: 21.3.90
רופ-פב- 3505

4046-0/8

לכבוד
שומן שנהג
יח' ששון 18
תל-אביב.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), החשל"ב - 1971.

- בהתאם לר"ח מיום 18.3.90 שנחסר לי ע"י מהנדס חטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' ששון חס' 18 גוש 6135 חלקה 44 שבכעלוחר (להלן-"הבנין") מהווה סכנה לחחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מחאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - לחוק ולחקן את הקיר הצפוני באופן יסודי.
 - לחוק את גג הרעפים.
 - ג.
 - ד.
- זכורך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), החשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להסגה יש לצרף חו"ר בכחב חאח מהנדס (פרטי), כחשענותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בחש"ח-1958 ולחסרה בלשכת מהנדס העיר, בשר' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
- אם ההודעה לא חבוטל ע"י ראש העירייה ולא תחוקן בעקבות השגחך ואם לא תחלא את ההרישות המפורטות לעיל או לא חבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות מחך את ההוצאות עבור הכיצוע.
- כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, חשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.
- רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
- אין חתן הוראה זו חתיר לך לבצע ללא היחר עבודות בניה והחייבות היחר לפי חוק התכנון והבניה.
 - לחקוני שלר (קונסטרוקציה) יש להוציא היחר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין חוסמך.
 - לשפוצים - יש להוציא היחר שיפוך כנדרש בחוק העזר העירוני.
- לפרטים נוספים וקבלת חירע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה- מרור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שר' בן גוריון 68-ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לחאום וחעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,
אינג' ש. חובל
חנ' החח' פקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק: מינהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
51 385

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 07.30 - 09.00 , 13.30 - 15.00

איכות נמוכה

עיריית חל-אביב - יפו

21.3.90

סינהל ההנדסה/המח' לפקוחה על הבניה

רום/טב

שד' בן-גוריון 68, חל-אביב - יפו

הנדון: מבנה מסוכן ברח' שסון 18

גוש 6135 חלקה 44, ח"א

בתאריך 18.3.90 ביקרתי במקום הנדון פעם נוספת ולחלן חו"ר : -

קיים מבנה בן קומה אחת בנוי מבלוקים וגב סרעמיים.

קיר צמודי של המבנה סדוק ומחגב נומלים רעמיים. המבנה מהווה סכנה ממשיה לדוירים ולציבור.

למניעת הסכנה יש צורך לבצע את העבודות הבאות :

1. לחזק ולתקן את הקיר הצמודי באופן יסודי.

2. לחזק את גב הרעמיים.

בכבוד רב,

מגל ראובן

מחנדים

העתק :

מר שומן טבתאי - רח' שסון 18, ח"א