

4046-020



עיריית חל - יפ"ו
מינהל הנדסה
הנח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

20.2.91

2148

מח' בקרה ותעודת גידול
עיריית ת"א - מינהל הנדסה
ת"א - 5
24-02-1991
להעביר לט"ס
ת.ת.
להשמיר
לצלם

איכות נמוכה

לכבוד

(1) לוי מרדכי - רה" ששון 20, ח"א - לידיעה בלבד

(2) חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפ"ו

(3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העיר (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 18.2.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמד לכך, הבנין ברח' ששון מס' 20 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
א. תקון הגג בפקוחו של מהנדס בנין כוסמך וחיזוק האגדים.

ב. תקון וחיזוק תקרת הרביץ.

ג. תיקוני סדקים בקירות חוץ + פניב.

ד.

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ח"א-יפו.

3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, חשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.

5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

6. אין מתן הנראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוח ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ

מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א

385 51 יחידת צמ"ד

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00

איכות נמוכה



20.2.91
רופ/פז/2148

עיריית תל-אביב - יפו
מינהל ההנדסה/המח' לפקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68, תל-א, סל' 437437

דו"ח : ביקורת חוזרת - מבנה ברח' ששון 20, ת"א

גוש 6135 חלקה 44

ביקרהי במקום ביום 18.2.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים מבנה בן קומה אחת שקירוחיו בלוקים והגג אבטס מעל קונסטרוקציה מעץ.
קירות המבנה סדוקים, גג שקוע וקונסטרוקציה הגג רקובה. חקרת הרביץ שקועה.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות : -

חקון הגג וחיצוק האגדים בפיקוחו של מהנדס בנין מוסמך.

חקון וחיצוק חקרת הרביץ.

חקוני סדקים בקירות חוץ + פנים.

בכבוד רב,
שפירא אריה

מהנדס בנין

העתק :

1. לוי מרדכי - רח' ששון 20, ת"א - ליריעה בלבד

2. חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו

3. ש. שהר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים