



שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שר' בן-גוריון 68
סל: 437008

ל כ כ ו ד

הממונה על מחוז חל-אביב
ח ל - א ב י ב - י פ ו .
א.נ.ס.

30.9.88

חאריך :

רומ/ט/2829

מס' :

איכות נמוכה

24

מס'

שטח

הנדרון: מבנה מסוכן ברחוב

חל-אביב-יפו.

44

חלקה

6139

גוש

23.9.88

1. ביום 23.9.88 בדק מהנדס/מסעס העיריה את הבנין הנדרון ואשר
כי הבנין נחון במצב שיש בו סכנה מידית /מסעס למחזיקים ולציבור.

2. בחוק סמכות לפי סעיף 4/ג' לחוק עזר לח"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים)
חשל"ב-1971, אבקשן לאשר את הריסת /מסעס הבנין ואח ביצוע העבודות
המפורטות להלן ע"י העיריה.

להלן פירוט העבודות:-

א. הריסת צריף אחרי מינוי חדיירים.

א.

ב. מינוי המטולת של ההריסת מהמקום.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

3. יש לציין כי:-

• בעל הבנין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידיו.
• בעל הבנין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

בפכוד רב.

אינג' ט. חובל

מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

סחק את המיוחר

51 388

יחידת צמיד