



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י"ד כסלו תשפ"ג
08/12/2022
תיק טיפול: 03-2019-0220

סגירת תיק מבנה מסוכן

א. פרטי המבנה
כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

ב. הסיבה לסגירת התיק
בוצעו עבודות

בדיקה בשטח של מהנדס מבנים מסוכנים אלכס זטולסקי בוצעה בתאריך: 07/12/2022

ג. אישור סגירת תיק

תאריך: 08.12.22

חתימה:

שם: אלכס זטולסקי



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י"ד כסלו תשפ"ג
08/12/2022
תלונה: 03-2019-0506
תיק טיפול: 03-2019-0220
אסמכתא: 03-2022-2194

לכבוד

אינג' יעקובוב גיורא, gal.gilad.mg@gmail.com

שלום רב,

הנדון : סיום ביצוע העבודות הנדרשות בבניין

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

במענה לפנייתך, הריני להודיעך כי מהנדס מטעמנו ביקר במקום הנ"ל, ומצא שהעבודות הנדרשות בהודעתנו מספר 03-2019-0544 מתאריך 12/05/2019 כבר בוצעו.

לאור כך, תיק מבנה מסוכן לכתובת שבנדון נסגר והמבנה הוסר מרשימת מבנים מסוכנים.

רשמנו לפנינו כי, כל העבודות במקום בוצעו על פי הנחיותיך ובפיקוחך המלא

ע"י קבלן מתתיהו גל.

מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

אינג' אלכס זטולסקי
מהנדס יחידת מבנים מסוכנים



המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י"ד כסלו תשפ"ג
08/12/2022
תיק טיפול: 03-2019-0220
תלונה:

דו"ח ביקורת בשטח


כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135
תיק בניין: 4046-030

ביקורת בתאריך: 07/12/2022

מהנדס: אלכס זטולסקי

ממצאים: נדבכי בלוקים סדוקים בתחתית התקרה בדירת הקרקע הקדמית פורקו וסולקו.
בצמוד לנדבכי בלוקים שנתרו דבורים תקרה הוצבה מסגרת מפרופילי מתכת.
הקיר החיצוני (הצפוני) תוקן גם מבפנים בתוך דירת קרקע עורפית.

המלצת המהנדס: יש לסגור את התיק.

תאריך: 08.12.22 חתימה: 

תאריך: ז' אייר תשע"ט
12/05/2019
תלונה: 03-2019-0506
תיק טיפול: 03-2019-0220
אסמכתא: 03-2019-0544

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

אלפרט סרגיי, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 6760912
גדיש רם, רחוב לוינסקי 102, תל אביב - יפו 6605213
פינחסוב רחל, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 6760912

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 15/04/2019 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
לתקן ובמידת הצורך לתקן את חלקו הסדוק של הקיר בקומת הקרקע
בחזית הצדדית הצפונית (בסמוך למדרגות הירידה החיצונית לשטח החצר).

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום
שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק
המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3
לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך
פלילי, עם כל המשתמע מכך.

6. ביצוע עבודות בניה במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון
והבניה, התשכ"ה - 1965.
לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) - נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב
יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.



תאריך: ז' אייר תשע"ט
12/05/2019
תלונה: 03-2019-0506
תיק טיפול: 03-2019-0220
אסמכתא: 03-2019-0544

רשום עם אישור מסירה

לביצוע עבודות במרחב הציבורי, כגון הצבת פיגום בשטח מדרכה, יש לפנות למחלקה לתאום ביצוע ההנדסי בטלפון 03-7247018 או בשעות קבלת קהל ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00 - 11:30 ובים ג' בין השעות 13:30 - 15:00.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה אף ממליצה לבצע שיפוץ של חזית הבניין לצורך שמירה על המראה הנאה והתקין של הבניין. מוטב כי תפעלו גם בעניין זה, על מנת לייתר את הצורך במשלוח דרישה נוספת, על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"א - 2011. לקבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות בנוגע להסדרי הסיוע הכספי שהעירייה מעמידה לצורך ביצוע שיפוץ חזית הבניין כאמור, ניתן לפנות למשרד סגן מהנדס העיר למינהל בטלפון: 03-7247299 ו/או לעזרה ובצרון באתר האינטרנט www.e-b.co.il או בטלפון 03-7910333.

בכבוד רב,
אינג' זכר נחין
סגן מנהל מח פיקוח על הבנייה

תאריך: ז' אייר תשע"ט
 12/05/2019
 תלונה: 03-2019-0506
 תיק טיפול: 03-2019-0220
 אסמכתא: 03-2019-0544

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב ששון מס' 30
 גוש/חלקה: 44 / 6135

ביום 15/04/2019 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
 בניין מאוכלס בן שתי קומות בנוי קירות בלוקים, תקרות בטון וגג רעפים.
 סדקים רבים והתפוררות טיח בקיר בקומת הקרקע בחזית הצדדית הצפונית
 (בסמוך למדרגות החיצוניות של הירידה לשטח החצר הפנימית).
 המצב המתואר לעיל מהווה סכנה לדיירים ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
 לתקן ובמידת הצורך לחזק את חלקו הסדוק של הקיר בקומת הקרקע
 בחזית הצדדית הצפונית (בסמוך למדרגות הירידה החיצוניות לשטח החצר).

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
 של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי
 מהנדס בודק