



תאריך: כ"ז אדר תשע"ה
18/03/2015
תיק טיפול: 03-2015-0106
אסמכתא: 03-2015-0285

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

אלפרט סרגיי, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 6760912
חיימוב אולג, רחוב ארבר מנחם 35, תל אביב - יפו 6810933
עזרא לילי שקד, רחוב הראל 5, תל אביב - יפו 6927630

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 04/03/2015 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
1. לבדוק את ביסוס הבניין בחלקו העורפי ובחלקו הקדמי
ע"י מהנדס יועץ קרקע מוסמך;
2. לתקן ובמידת הצורך לחזק את יסודות הבניין בהתאם לממצאי הבדיקה;
3. לתקן את הקירות הסדוקים בכל המקומות הנדרשים;
4. לתקן את תקרת הדירה העורפית בקומת הקרקע (תחתית הרצפה בקומה א').

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום
שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצירוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק
המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3
לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך
פלילי, עם כל המשתמע מכך.



רשום עם אישור מסירה

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

תאריך: כ"ז אדר תשע"ה
18/03/2015
תיק טיפול: 03-2015-0106
אסמכתא: 03-2015-0285

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135

ביום 04/03/2015 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין מאוכלס בן שתי קומות בנוי בקירות בלוקים, תקרת בטון
וגג רעפים.
סדקים מלוכסנים בקירות בקומה השניה בחזיתות הצדדיות
בחלקו העורפי של הבניין. נצפו סימני שקיעת הרצפה באיזור הנ"ל
בדירה שבה מתגורר מר אלפרט סרגיי בקומה א'.
סדקים בתקרת הדירה העורפית שבה מתגוררת גברת פינחסוב רחל
בקומת הקרקע (תחתית הרצפה של הדירה הנ"ל בקומה א').
הליקויים הנ"ל בקירות החיצוניים ובתקרה מצביעים על שקיעת
היסודות בחלקו העורפי של הבניין.
סדקים בקירות בשתי הקומות בחזית הקדמית.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
1. לבדוק את ביסוס הבניין בחלקו העורפי ובחלקו הקדמי
ע"י מהנדס יועץ קרקע מוסמך;
2. לתקן ובמידת הצורך לחזק את יסודות הבניין בהתאם לממצאי הבדיקה;
3. לתקן את הקירות הסדוקים בכל המקומות הנדרשים;
4. לתקן את תקרת הדירה העורפית בקומת הקרקע (תחתית הרצפה בקומה א').

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי
מהנדס בודק

